


通学路対策箇所図 城南中学校校区(1/2)

【合同点検メンバー】 岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図 城南中学校校区(2/2)

【合同点検メンバー】 岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課



1. 生活道路であり交通量も多く危険



＜対策メニュー＞

- ・舗装及び区画線の塗り替え
- ・通学路の注意喚起標識の設置

2. 横断BOX内が暗くて危険



＜対策メニュー＞

- ・道路照明の設置

3. 大型車両の通行が多く側溝に蓋が無いため危険



＜対策メニュー＞

- ・区画線の設置
- ・側溝蓋の設置

6. 坂路で道路が狭く危険



＜対策メニュー＞

- ・歩道の設置

4. 照明がなく暗くて危険



＜対策メニュー＞

- ・道路照明の設置

5. 道幅も狭くカーブであるため危険



＜対策メニュー＞

- ・道路反射鏡の設置
- ・路面表示の設置
- ・通学路の注意喚起標識の設置

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



通学路対策箇所図 日新中学校校区

別添2

【合同点検メンバー】 岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課




1. 歩道ないため危険である



<対策メニュー>

- ・歩道の設置



--- : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所