

## 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】: 岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校  
海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課

平成29年8月3日時点

### 【高須小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	市道海津11010号線	平原 美容院交差点	当該交差点は南北に走行する車が多く、速度も高いので、児童の横断が危険である。	カラー舗装・路面標示(通学路注意)	市	H30年度
2	市道海津13338号線	高須小学校北側、東西に通る道路	当該箇所は道路幅が狭いにも拘らず、車の走行速度が比較的高く、車との接触など危険性が高い。	①ゾーン30の設置 ②上記①を外れた西側道路、外側線の引き直し	①警察 ②市	①H29年度 ②H30年度
3	市道海津14107号線	萱野 事務所前道路	当該箇所は登下校の時間帯に荷物の積み下ろしをするトラックが道路を塞いで見通しが悪く、車との接触など危険性が高い。	東西の路肩をカラー舗装	市	H30年度
4	市道海津13051号線	高須 市役所北東の交差点	交通量が多く危険。	路面標示(通学路注意)	市	H30年度

### 【東江小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	市道海津13828号線	駒ヶ江 工務店倉庫付近	当該箇所は見通しが悪く、児童の通学が危険である。	カラー舗装・路面標示(通学路注意)	市	H30年度

### 【大江小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	県道津島立田線	福江 パークセンター前	集合場所に行く途中で大きな道を渡らなければならない。 横断歩道はあるものの信号機がない。	①横断歩道標識設置(デザイン:大人→学童) ②通学路を示す看板設置 ③交差点部分の区画線の引き方変更、植栽伐採	①警察 ②市 ③県	H30年度
2	市道海津12003号線	森下 前川池の南三叉路	当該三叉路に設置されたカーブミラーは、老朽化して視認性が悪く、児童が横断する際に危険である。	カーブミラーの交換	市	H29年度

## 海津市内通学路の対策箇所一覧表

### 【平田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	市道海津21002号線	野寺 野寺橋	水路沿いの通学路で自動車との衝突の危険がある。	①通学路の見直し ②区画線の引き直し	①学校 ②市	H30年度

### 【城南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	国道258号線	258号線と南濃体育館の北側市道の交差点	下校時、南濃体育館の駐車場の壁が障害となり、死角になり出会い頭の事故が予想される。	注意看板を設置	市	H30年度
2	市道海津32016号線	山崎 デポーと旧道の交差点	旧道に出る際、建物が死角となり見えない。	区画線の引き直し	市	H30年度
3	市道海津32015号線	羽沢～山崎 羽沢～山崎にかけての自転車通学路	道幅が狭いため、自転車と車がすれ違い時に危険	外側線の引き直し	市	H30年度

### 【海津明誠高等学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施 予定年度
1	市道海津13023号	海津明誠高等学正門から南へ出る道路のカーブミラー	ミラー面が腐食及びくすんでいてよく見えない。	カーブミラーの交換	市	H29年度