

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】: 岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校、海津特別支援学校
海津市PTA連合会、海津市市民活動推進課、海津市学校教育課、海津市建設課、海津市教育総務課

平成28年2月24日時点

【高須小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	(主)岐阜南濃線	海津市海津町平原 ゴミステーション交差点	交差点の南側にカーブミラーはあるが、北側にはないため、安全確認ができず危険である。	通行車両の速度を落とすために、減速マーク(ドットライン)の設置	大垣土木事務所
2	市道海津13022号線	海津市海津町高須町 海津動物病院の南三叉路	本線道路から通学路であることが分かりづらく、北進の車が左折する時に危険である。カーブミラーの位置がずれている。	①通学路を示す看板の設置 ②カーブミラー付替(φ600→800) ③市道側に道路標識による一時停止の設置検討	海津市市民活動推進課 海津市建設課 海津警察署
3	(一)津島海津線	海津市海津町札野 服部商店の前	坂道でスピードが出やすいので、横断歩道を渡る時に、危険である。	通行車両の速度を落とすために、減速マーク(ドットライン)の設置	大垣土木事務所
4	(主)岐阜南濃線	海津市海津町高須町 点滅信号交差点	歩行者側が青信号なのに、車の信号無視が多く危険である。	信号機有りの標識の設置	大垣土木事務所

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【大江小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津13197号線	海津市海津町森下 交差点	道幅が広く交通量がそこそこあるが、横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置及び外側線の復旧検討	海津警察署 海津市建設課

【西江小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	(一)津島立田海津線	海津市海津町沼新田 歩道	雨天時及びその後に、歩道全体に大きな水たまりができる。その水たまりを避けるため、児童が車道側の縁石に上がることが考えられる。車道側に落ちた場合、危険である。	水たまりを解消する対策を行う	大垣土木事務所

【今尾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津23587号線	海津市平田町俵町940附近 用水路にかかっている橋(道路) の北側	南側には、落下防止のガードレールがあるのに反対側にはない。	転落防護柵設置	海津市建設課

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【海西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津23853号線	海津市平田町野寺 海西小学校北交差点	車の通行量の多い東西の道路を横断する通学路があるが、交差点での見通しが悪い。	横断歩道の移設検討	海津警察署
2	(主)海津南濃線	海津市平田町蛇池 蛇池地区集会所前交差点	車の通行量の多い東西の道路を横断する通学路がある。交通安全ボランティアの方も立っていただいている。昨年度下校時に交通事故に遭う。	①押しボタン信号機の設置検討 ②注意喚起の看板を増設	海津警察署 大垣土木事務所

【石津小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津32011号線	海津市南濃町吉田 JAにしみの石津支店東交差点より西	道幅狭く、交通量があり危険である。	外側線・カラー舗装設置(南側)	海津市建設課

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【城山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	(主)津島南濃線	海津市南濃町(北条・中の地域) 大橋ヤンマー産業会社が接する 県道8号線周辺	児童及び高校生が集合場所、学校に向かうとき、道路は縁石のみであるため、直接、車が児童に飛び込んでくる可能性が高い。	防護柵を設置	大垣土木事務所
2	市道海津32014号線	海津市南濃町徳田 線路高架下の道路	小中学生の通学路でありながら、道幅がかなり狭く、車が一台しか通れないため、片側通行になる。しかも大型車や乗用車の交通量が多いので小中学生にとって絶えず車と接触する可能性が高く、大変危険である。	①カーブミラーの角度調整 ②路面表示による注意喚起	海津市建設課
3	市道海津32016号線	海津市南濃町安江1467	横断歩道なし。旧道の入り口近くでスピードを出した車が多く入ってきた危険である。	国道258号交差点付近における注意喚起看板設置	岐阜国道事務所
4	市道海津32015号線	南濃町上野河戸207(上野河戸) 寒窓寺前の道路のカーブ	道がカーブしており、速度の速い車が多く、見通しが悪く危険である。	路面表示による注意喚起	海津市建設課
5	(主)南濃北勢線	海津市南濃町庭田腰越谷合流点 付近から、細尾橋南側交差点付 近まで	現況の歩道幅員が狭く、登下校時の通行が危険である。	歩道の拡幅	大垣土木事務所

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【下多度小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津34308号線	海津市南濃町志津～津屋志津集会所から養老鉄道線路北側(津屋薬局)に至る旧県道	車の通行量が多く、通学区分帯が不明瞭で危険である。	路肩側のカラー舗装化	海津市建設課
2	市道海津34308号線	海津市南濃町志津志津花壇付近	カーブが強く、見通しが悪い。道幅が狭く危険である。	路肩拡幅	海津市建設課
3	市道海津34308号線	海津市南濃町志津駐在所北交差点	車の通行量が多く、点滅信号のため信号無視車有り危険である。	「この先信号あり」等の看板の設置	海津市建設課
4	市道海津34308号線	海津市南濃町志津下多度保育園付近	サルの出没とサルの威嚇。サルによる児童負傷の危険である。	パトロールの実施	市

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【日新中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津13418号線	海津市海津町高須 日新中学校西道路	通学時間帯に車両が進入するため危険である。	注意看板設置の追加	海津市市民活動推進課
2	市道海津12001号線	海津市海津町萱野 市民プール南T字路交差点	横断歩道を利用しているが、左折・右折の車両が減速せずに交差点に進入するため危険である。	①減速マークの設置、一時停止の設置検討 ②街路樹(サツマカイコウズ)の伐採	海津市建設課 海津警察署 大垣土木事務所
3	市道海津11008号線	海津市海津町安田 海津橋東高架下	道路がカーブしているため見通しが悪く、堤防道路からの車両が進入するため危険である。	①カーブミラーの取替え ②外側線の追加 ③ガードパイプの一部撤去 ④カラー舗装	海津市建設課

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【平田学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津24042号線	海津市平田町勝賀 勝賀橋交差点	小中の通学路でありながら、横断歩道なし。	注意看板の設置	海津市市民活動推進課
2	市道海津24042号線	海津市平田町野寺 須賀橋交差点	小中の通学路でありながら、横断歩道なし。	注意看板の設置	海津市市民活動推進課
3	市道海津24042号線	海津市平田町野寺 日本特殊硝子平田工場西北詰交 差点	中の通学路でありながら、横断歩道なし。	横断歩道の設置検討	海津警察署

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【城南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津32014号線	海津市南濃町徳田 高架下	高架をくぐるとカーブになっているため、見通しが悪い。	①カーブミラーの角度調整 ②路面表示による注意喚起	海津市建設課
2	市道海津31011号線	海津市南濃町羽沢 お地藏さん交差点	交差点が三叉路でもあり、見通しが悪く危険である。	カラー舗装	海津市建設課
3	市道海津33420号線	海津市南濃町駒野 ナイガイ西側の道路	ナイガイスタイルの西側の道幅が細いため、車が通ると避ける場所がない。	路肩拡幅検討	海津市建設課
4	(主)南濃北勢線	海津市南濃町庭田腰越谷合流点 付近から、細尾橋南側交差点付 近まで	現況の歩道幅員が狭く、登下校時の通行が危険である。	歩道の拡幅	大垣土木事務所

【南濃中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津32021号線	海津市南濃町松山 松山駅北踏切り	南北への自動車と踏切を渡る自動車の交通量が多く、生徒が渡りづらい。	路面表示の設置	海津市建設課

海津市内通学路の対策箇所一覧表

【海津明誠高校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道海津13328号線 市道海津13610号線	海津市海津町高須町 大江橋の東西を通る交差点	本校の自転車通学者が、大江橋東の道路から横切って学校へ向かうので、大変危険である。	路面表示の設置	海津市建設課
2	市道海津13331号線	海津市海津町高須町 高校西交差点	数年に1回ではあるが、重傷事故が発生している。	カラー舗装等の塗替	海津市建設課

【海津特別支援学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	(一)養老平田線	海津市平田町今尾 特別支援学校北東角交差点	学校のすぐ前にある横断歩道であり、交通量が多いが、信号が付いていない。坂道で車がスピードを出して通過するため危険である。	横断歩道有りの注意喚起の標識の設置	大垣土木事務所
2	(主)岐阜南濃線	海津市海津町高須 海津市役所西	海津市のコミュニティバスを利用している生徒が、乗換えのため道向かいのバス停に移動するため横断歩道を利用するが、信号はなく、交通量が多いため危険である。	横断歩道有りの注意喚起の標識を設置	大垣土木事務所