

「未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧 (海津市内の道路管理者対応分)

【海津地区】

路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了
市道海津13039号線	すこやか園舎前の側溝 高須町374-1番地先	高須認定こども園	側溝の蓋の角が欠け、隙間ができています。	側溝蓋の修繕を実施。	○
市道海津13838号線	園舎東側 駒ヶ江433番地先	東江こども園	園舎から市道を挟んだ支援センター側を渡る際、横断歩道がないため危険。	横断歩道を設置予定。	
市道海津13091号線	園舎前市道 鹿野21-2番地先	わかば海津北こども園	保護者駐車場から園舎へ市道を横断する際、道路がカーブ状になっており東側から来る車両が見えづらく危険。	速度抑制のためのドットマークを延伸。	○

【対策検討メンバー】こども園等施設関係者、教育委員会(こども課)、道路管理者(建設課)、海津警察署

【南濃地区】

路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了
市道海津33192号線	南濃北勢線から北に入った市道 庭田212番地先	認定こども園庭田保育園	カーブミラーがないため、車の往来が確認できない。	カーブミラーを設置。	○
(主)南濃北勢線	南濃北勢線の歩道 庭田199-5番地先	認定こども園庭田保育園	歩道にかかるグレーチングが曲がっている。	歩道設置及び道路施設の修繕。 道路施設修繕は完了。	○
市道海津31009号線、32015号線	南濃町駒野地内の道路	こまの認定こども園	外側線がほぼ消えてしまっている。	外側線の引き直し実施。	○
市道海津32012号線	石山保育園園舎の東にある市道 田鶴387番地先	認定こども園石山保育園	和合館の駐車場から西にわたるときに危険。	交差点マークを設置。	○

【対策検討メンバー】こども園等施設関係者、教育委員会(こども課)、道路管理者(建設課、大垣土木事務所)、海津警察署

【平田地区】

路線名	箇所名・住所		道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了
市道海津21007号線	園舎西側溝 今尾4428番5地先	今尾認定こども園	側溝の蓋がないため危険。	側溝の蓋を設置。	○
市道海津21007号線	園舎西道路側溝 今尾4428番9地先	今尾認定こども園	側溝の蓋がないため危険。	側溝の蓋を設置。	○

【対策検討メンバー】こども園等施設関係者、教育委員会(こども課)、道路管理者(建設課)、海津警察署