

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 8.行政系施設\_水防倉庫



**消防庫**

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                     |  |   |
|-------|---------------------|--|---|
| 施設名   | 消防庫                 |  |   |
| 所在地   | 海津市                 |  |   |
| 延床面積  | 0.00 m <sup>2</sup> |  |   |
| 建築年月日 |                     |  |   |
| 構造    | 階数                  |  | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    | 未実施         |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

### 三鄉水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |     |   |
|-------|----------------------|-----|---|
| 施設名   | 三郷水防倉庫               |     |   |
| 所在地   | 海津市平田町三郷 不明          |     |   |
| 延床面積  | 11.55 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建築年月日 | 不明                   |     |   |
| 構造    | 階数                   | 鉄骨造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|------|-------------|---------|----|-------------|
|        |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 三郷水防倉庫 | 不明   | 11.55       | B       |    | 未実施         |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

## 今尾水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 今尾水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市平田町今尾4183-4       |    |   |
| 延床面積  | 79.20 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和62年3月25日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 今尾水防倉庫 | 昭和62年3月 | 79.20       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

\_\_\_\_\_

[illegible]

## 現狀維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 角山水防倉庫

| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|
|------|-------|


|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 角山水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市海津町福江967          |    |   |
| 延床面積  | 79.20 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和46年2月27日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 角山水防倉庫 | 昭和46年2月 | 79.20       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

## 現状維持



## 福岡水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 福岡水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市海津町福岡402-4        |    |   |
| 延床面積  | 52.80 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 平成10年3月30日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 福岡水防倉庫 | 平成10年3月 | 52.80       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

吉田水防倉庫

## 施設分類

## 行政系施設

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 吉田水防倉庫               |     |   |
| 所 在 地     | 海津市南濃町吉田587-1        |     |   |
| 延 床 面 積   | 31.90 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 平成3年11月27日           |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 鉄骨造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 吉田水防倉庫 | 平成3年11月 | 31.90       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

**脇野水防倉庫**

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 脇野水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市平田町脇野22           |    |   |
| 延床面積  | 52.80 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 平成8年11月30日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 脇野水防倉庫 | 平成8年11月 | 52.80       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

**津屋水防倉庫**

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 津屋水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市南濃町津屋 不明          |    |   |
| 延床面積  | 53.04 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和59年3月20日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 津屋水防倉庫 | 昭和59年3月 | 53.04       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



仙師川水防倉庫1

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|       |                      |     |   |
|-------|----------------------|-----|---|
| 施設名   | 仏師川水防倉庫1             |     |   |
| 所在地   | 海津市平田町仏師川 不明         |     |   |
| 延床面積  | 11.55 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建築年月日 | 不明                   |     |   |
| 構造    | 階数                   | 鉄骨造 | 1 |

| 建物名称     | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|----------|------|-------------|---------|----|-------------|
|          |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 仏師川水防倉庫1 | 不明   | 11.55       | C       | C  | 未実施         |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

## 現狀維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 帆引水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 帆引水防倉庫               |     |   |
| 所 在 地     | 海津市海津町帆引新田1015-2     |     |   |
| 延 床 面 積   | 59.40 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 昭和62年8月31日           |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 木 造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 帆引水防倉庫 | 昭和62年8月 | 59.40       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 安田水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 安田水防倉庫               |     |   |
| 所 在 地     | 海津市海津町安田11           |     |   |
| 延 床 面 積   | 59.40 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 昭和55年7月23日           |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 木 造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 安田水防倉庫 | 昭和55年7月 | 59.40       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け







「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 油島水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |           |       |                |
|-----------|-----------|-------|----------------|
| 施 設 名     | 油島水防倉庫    |       |                |
| 所 在 地     | 海津市海津町油島4 |       |                |
| 延 床 面 積   | 建築面積      | 26.45 | m <sup>2</sup> |
| 建 築 年 月 日 | 不明        |       |                |
| 構 造       | 階数        | 木造    | 1              |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|------|-------------|---------|----|-------------|
|        |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 油島水防倉庫 | 不明   | 建築面積26.45   | C       | C  | 未実施         |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 金廻水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|       |             |       |                |
|-------|-------------|-------|----------------|
| 施設名   | 金廻水防倉庫      |       |                |
| 所在地   | 海津市海津町金廻777 |       |                |
| 延床面積  | 建築面積        | 39.67 | m <sup>2</sup> |
| 建築年月日 | 昭和48年1月1日   |       |                |
| 構造    | 階数          | 木造    | 1              |

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 金廻水防倉庫 | 昭和48年1月 | 建築面積39.67   | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible]

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

日原水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 日原水防倉庫               |     |   |
| 所 在 地     | 海津市海津町日原602          |     |   |
| 延 床 面 積   | 79.20 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 平成10年3月30日           |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 木 造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 日原水防倉庫 | 平成10年3月 | 79.20       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 駒ヶ江水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 駒ヶ江防水倉庫              |    |   |
| 所在地   | 海津市海津町駒ヶ江166-3       |    |   |
| 延床面積  | 39.60 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和62年4月30日           |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称    | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|---------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|         |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 駒ヶ江水防倉庫 | 昭和62年4月 | 39.60       | C       | C  | 未実施         |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

成戸水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 成戸水防倉庫               |    |   |
| 所在地   | 海津市海津町成戸277-3        |    |   |
| 延床面積  | 79.20 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和61年1月1日            |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 成戸水防倉庫 | 昭和61年1月 | 79.20       | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

\_\_\_\_\_

[illegible]

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け





「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 西小藪水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 西小藪水防倉庫              |     |   |
| 所 在 地     | 羽島市桑原町西小藪201         |     |   |
| 延 床 面 積   | 79.20 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 昭和63年3月30日           |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 木 造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称    | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|---------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|         |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 西小藪水防倉庫 | 昭和63年3月 | 79.20       | C       | C  | 未実施         |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |
|         |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 野寺水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |             |       |                |
|-----------|-------------|-------|----------------|
| 施 設 名     | 野寺水防倉庫      |       |                |
| 所 在 地     | 海津市平田町野寺 不明 |       |                |
| 延 床 面 積   | 建築面積        | 49.50 | m <sup>2</sup> |
| 建 築 年 月 日 | 平成12年1月1日   |       |                |
| 構 造       | 階数          | 木造    | 1              |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|        |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 野寺水防倉庫 | 平成12年1月 | 建築面積49.50   | C       | C  | 未実施         |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |
|        |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

**岡水防倉庫**

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 岡水防倉庫                |    |   |
| 所在地   | 海津市平田町岡 不明           |    |   |
| 延床面積  | 39.60 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 平成3年3月16日            |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称  | 建築年月   | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|-------|--------|-------------|---------|----|-------------|
|       |        |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 岡水防倉庫 | 平成3年3月 | 39.60       | C       | C  | 未実施         |
|       |        |             |         |    |             |
|       |        |             |         |    |             |
|       |        |             |         |    |             |
|       |        |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

戸田水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |           |   |
|-----------|----------------------|-----------|---|
| 施 設 名     | 戸田水防倉庫               |           |   |
| 所 在 地     | 海津市南濃町戸田             |           |   |
| 延 床 面 積   | 32.40 m <sup>2</sup> |           |   |
| 建 築 年 月 日 | 不明                   |           |   |
| 構 造       | 階 数                  | 鉄筋コンクリート造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称   | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|------|-------------|---------|----|-------------|
|        |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 戸田水防倉庫 | 不明   | 32.40       | C       | C  | 未実施         |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 志津新田水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |       |   |
|-------|----------------------|-------|---|
| 施設名   | 志津新田水防倉庫             |       |   |
| 所在地   | 海津市南濃町志津新田124-1      |       |   |
| 延床面積  | 34.44 m <sup>2</sup> |       |   |
| 建築年月日 | 不明                   |       |   |
| 構造    | 階数                   | ブロック造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称     | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|----------|------|-------------|---------|----|-------------|
|          |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 志津新田水防倉庫 | 不明   | 34.44       | C       | C  | 未実施         |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |
|          |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

## 松山水防倉庫

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 松山水防倉庫               |     |   |
| 所 在 地     | 海津市南濃町松山 不明          |     |   |
| 延 床 面 積   | 19.84 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 不明                   |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 木 造 | 1 |

| 建物名称   | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|--------|------|-------------|---------|----|-------------|
|        |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 松山水防倉庫 | 不明   | 19.84       | C       | C  | 未実施         |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |
|        |      |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

除却 ← 検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

**駒野新田水防倉庫**

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 駒野新田水防倉庫             |    |   |
| 所在地   | 海津市南濃町駒野新田 不明        |    |   |
| 延床面積  | 46.37 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 昭和58年3月1日            |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称     | 建築年月    | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|----------|---------|-------------|---------|----|-------------|
|          |         |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 駒野新田水防倉庫 | 昭和58年3月 | 46.37       | C       | C  | 未実施         |
|          |         |             |         |    |             |
|          |         |             |         |    |             |
|          |         |             |         |    |             |
|          |         |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 須賀水防倉庫1

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|           |                      |     |   |
|-----------|----------------------|-----|---|
| 施 設 名     | 須賀水防倉庫1              |     |   |
| 所 在 地     | 海津市平田町須賀 不明          |     |   |
| 延 床 面 積   | 14.52 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建 築 年 月 日 | 昭和59年12月25日          |     |   |
| 構 造       | 階 数                  | 鉄骨造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称    | 建築年月     | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|---------|----------|-------------|---------|----|-------------|
|         |          |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 須賀水防倉庫1 | 昭和59年12月 | 14.52       | C       | C  | 未実施         |
|         |          |             |         |    |             |
|         |          |             |         |    |             |
|         |          |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 須賀水防倉庫2

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |     |   |
|-------|----------------------|-----|---|
| 施設名   | 須賀水防倉庫2              |     |   |
| 所在地   | 海津市平田町岡 不明           |     |   |
| 延床面積  | 13.20 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建築年月日 | 不明                   |     |   |
| 構造    | 階数                   | 鉄骨造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称    | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|---------|------|-------------|---------|----|-------------|
|         |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 須賀水防倉庫2 | 不明   | 13.20       | C       | C  | 未実施         |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 勝賀水防倉庫2

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

## 1 施設の概要

|       |                      |     |   |
|-------|----------------------|-----|---|
| 施設名   | 勝賀水防倉庫2              |     |   |
| 所在地   | 海津市平田勝賀 不明           |     |   |
| 延床面積  | 12.21 m <sup>2</sup> |     |   |
| 建築年月日 | 不明                   |     |   |
| 構造    | 階数                   | 鉄骨造 | 1 |

## 2 対象建物と主要部位

| 建物名称    | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|---------|------|-------------|---------|----|-------------|
|         |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 須賀水防倉庫2 | 不明   | 12.21       | C       | C  | 未実施         |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |
|         |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

仙師川水防倉庫2

|      |       |
|------|-------|
| 施設分類 | 行政系施設 |
|------|-------|

|       |                      |    |   |
|-------|----------------------|----|---|
| 施設名   | 仏師川水防倉庫2             |    |   |
| 所在地   | 海津市平田町仏師川 不明         |    |   |
| 延床面積  | 39.60 m <sup>2</sup> |    |   |
| 建築年月日 | 平成5年1月1日             |    |   |
| 構造    | 階数                   | 木造 | 1 |

| 建物名称     | 建築年月   | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|----------|--------|-------------|---------|----|-------------|
|          |        |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| 仏師川水防倉庫2 | 平成5年1月 | 39.60       | C       | C  | 未実施         |
|          |        |             |         |    |             |
|          |        |             |         |    |             |
|          |        |             |         |    |             |
|          |        |             |         |    |             |

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

|  |      |
|--|------|
|  | 現状維持 |
|--|------|

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針