

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 10.公園\_その他公園等

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

田外ノ池公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|       |                  |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 施設名   | 田外ノ池公園           |  |  |
| 所在地   | 海津市海津町東小島184-2   |  |  |
| 延床面積  | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建築年月日 |                  |  |  |
| 構造    | 階数               |  |  |

## 11.公園 その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 大觀池公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|       |                  |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 施設名   | 大観池公園            |  |  |
| 所在地   | 海津市海津町高須449-7    |  |  |
| 延床面積  | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建築年月日 |                  |  |  |
| 構造    | 階数               |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



今尾ロータリー

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 今尾ロータリー          |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町今尾2183-2   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 内記池公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|       |                  |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 施設名   | 内記池公園            |  |  |
| 所在地   | 海津市海津町草場468-2    |  |  |
| 延床面積  | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建築年月日 |                  |  |  |
| 構造    | 階数               |  |  |

## 11.公園 その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針


- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 平原公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 平原公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町平原1127     |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持



## 城跡公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 城跡公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町高須町127-1   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 秋葉公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|       |                  |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 施設名   | 秋葉公園             |  |  |
| 所在地   | 海津市海津町高須町560-6   |  |  |
| 延床面積  | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建築年月日 |                  |  |  |
| 構造    | 階数               |  |  |

## 11.公園\_その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 鹿野公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 鹿野公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町鹿野495      |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

## 11.公園\_その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A・・・概ね良好 B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D・・・早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。


(2) その他特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

田中公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 田中公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町田中501      |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

## 11.公園 その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要有

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 神桐公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 神桐公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町神桐73       |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



**松木公園**

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 松木公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町松木455      |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

殿町ポケットパーク公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 殿町ポケットパーク公園      |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町高須町406-3   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

## 11.公園 その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 帆引下池公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

## 1 施設の概要

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 帆引下池公園           |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町帆引新田1537   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

## 11.公園 その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A・・・概ね良好 B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D・・・早急に対応する必要有

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針


- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



**森下池公園**

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 森下池公園            |  |  |
| 所 在 地     | 海津市海津町森下147-1    |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

**沙美公園**

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 沙美公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町今尾4400-1   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## ふれあい広場

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|       |                  |  |  |
|-------|------------------|--|--|
| 施設名   | ふれあい広場           |  |  |
| 所在地   | 海津市平田町野寺1356-3   |  |  |
| 延床面積  | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建築年月日 |                  |  |  |
| 構造    | 階数               |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

### 3 維持保全に係る対応方針

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

やすらぎ広場

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|


|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | やすらぎ広場           |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町西島214      |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 白山公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 白山公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町脇野294-1    |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



幡長広場

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|


|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 幡長広場             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町幡長576-3    |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 洗堰公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 洗堰公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町勝賀1294     |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 中島公園

## 施設分類

公園

## 1 施設の概要

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 中島公園             |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町勝賀1051-1   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

## 11.公園\_その他公園等

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要有

### 3 維持保全に係る対応方針

### (1) 基本的な方針

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 高田農村公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 高田農村公園           |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町高田564      |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



北部農村公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 北部農村公園           |  |  |
| 所 在 地     | 海津市南濃町志津1951     |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



今尾秋葉パーク

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 今尾秋葉パーク          |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町今尾1597-2   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



幡長ポケットパーク

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 幡長ポケットパーク        |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町幡長1337-1   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 平田リバーサイドプラザ

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 平田リバーサイドプラザ      |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町野寺2266-3   |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・点検・診断結果等を基に、計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

## 指定管理者(技研サービス)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 庭田山頂公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|


|           |                |  |                |
|-----------|----------------|--|----------------|
| 施 設 名     | 庭田山頂公園         |  |                |
| 所 在 地     | 海津市南濃町庭田1053-1 |  |                |
| 延 床 面 積   | 不明             |  | m <sup>2</sup> |
| 建 築 年 月 日 | 不明             |  |                |
| 構 造       | 階 数            |  |                |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| トイレ  | 不明   | 不明          |         |    | 未実施         |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

岐阜県より管理委託請負公園

[illegible]

## 現状維持



## カイクウズレストパーク

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |               |  |                |
|-----------|---------------|--|----------------|
| 施 設 名     | カイクouzレストパーク  |  |                |
| 所 在 地     | 海津市海津町萱野278-1 |  |                |
| 延 床 面 積   | 不明            |  | m <sup>2</sup> |
| 建 築 年 月 日 | 不明            |  |                |
| 構 造       | 階数            |  |                |


| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
| トイレ  | 不明   | 不明          |         |    | 未実施         |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針



## 今尾ポケットパーク

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 今尾ポケットパーク        |  |  |
| 所 在 地     | 海津市平田町今尾3034-15  |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

|  |      |
|--|------|
|  | 現狀維持 |
|--|------|

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

## 現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

## 吉田出来山公園

|      |    |
|------|----|
| 施設分類 | 公園 |
|------|----|

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| 施 設 名     | 吉田出来山公園          |  |  |
| 所 在 地     | 海津市南濃町吉田1590     |  |  |
| 延 床 面 積   | 0 m <sup>2</sup> |  |  |
| 建 築 年 月 日 |                  |  |  |
| 構 造       | 階 数              |  |  |

| 建物名称 | 建築年月 | 延床面積<br>(㎡) | 主要部位の状態 |    | 点検の<br>実施時期 |
|------|------|-------------|---------|----|-------------|
|      |      |             | 屋上・屋根   | 外壁 |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |
|      |      |             |         |    |             |

- ・計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

#### 4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

## 5 施設マネジメント基本方針

