

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

8.行政系施設_水防倉庫

今尾水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	今尾水防倉庫		
所在地	海津市平田町今尾4183-4		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	昭和62年3月25日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
今尾水防倉庫	昭和62年3月	79.20	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



角山水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	角山水防倉庫		
所在地	海津市海津町福江967		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	昭和46年2月27日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
角山水防倉庫	昭和46年2月	79.20	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



福岡水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	福岡水防倉庫		
所在地	海津市海津町福岡402-4		
延床面積	52.80 m ²		
建築年月日	平成10年3月30日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
福岡水防倉庫	平成10年3月	52.80	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

吉田水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	吉田水防倉庫		
所 在 地	海津市南濃町吉田587-1		
延 床 面 積	31.90 m ²		
建 築 年 月 日	平成3年11月27日		
構 造	階 数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
吉田水防倉庫	平成3年11月	31.90	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現狀維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

脇野水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	脇野水防倉庫		
所在地	海津市平田町脇野22		
延床面積	52.80 m ²		
建築年月日	平成8年11月30日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
脇野水防倉庫	平成8年11月	52.80	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



津屋水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	津屋水防倉庫		
所在地	海津市南濃町津屋 不明		
延床面積	53.04 m ²		
建築年月日	昭和59年3月20日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
津屋水防倉庫	昭和59年3月	53.04	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現狀維持



仙師川水防倉庫1

施設分類	行政系施設
------	-------

施設名	仏師川水防倉庫1		
所在地	海津市平田町仏師川 不明		
延床面積	11.55 m ²		
建築年月日	不明		
構造	階数	鉄骨造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
仏師川水防倉庫1	不明	11.55	C	C	未実施

[illegible]

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

稻山水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	稲山水防倉庫		
所在地	海津市海津町稲山786		
延床面積	52.80 m ²		
建築年月日	平成3年3月26日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
稲山水防倉庫	平成3年3月	52.80	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現狀維持



帆引水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	帆引水防倉庫		
所在地	海津市海津町帆引新田1015-2		
延床面積	59.40 m ²		
建築年月日	昭和62年8月31日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
帆引水防倉庫	昭和62年8月	59.40	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

安田水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	安田水防倉庫		
所在地	海津市海津町安田11		
延床面積	59.40 m ²		
建築年月日	昭和55年7月23日		
構造	階数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
安田水防倉庫	昭和55年7月	59.40	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

油島水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施 設 名	油島水防倉庫		
所 在 地	海津市海津町油島4		
延 床 面 積	建築面積	26.45	m ²
建 築 年 月 日	不明		
構 造	階 数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
油島水防倉庫	不明	建築面積26.45	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



金廻水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	金廻水防倉庫		
所在地	海津市海津町金廻777		
延床面積	建築面積	39.67	m ²
建築年月日	昭和48年1月1日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
金廻水防倉庫	昭和48年1月	建築面積39.67	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

日原水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	日原水防倉庫		
所在地	海津市海津町日原602		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	平成10年3月30日		
構造	階数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
日原水防倉庫	平成10年3月	79.20	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

駒ヶ江水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	駒ヶ江防水倉庫		
所 在 地	海津市海津町駒ヶ江166-3		
延 床 面 積	39.60 m ²		
建 築 年 月 日	昭和62年4月30日		
構 造	階 数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
駒ヶ江水防倉庫	昭和62年4月	39.60	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

成戸水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	成戸水防倉庫		
所在地	海津市海津町成戸277-3		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	昭和61年1月1日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
成戸水防倉庫	昭和61年1月	79.20	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現狀維持



瀬古水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	瀬古水防倉庫		
所在地	海津市海津町瀬古552		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	昭和63年12月15日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
瀬古水防倉庫	昭和63年12月	79.20	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

西小藪水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	西小藪水防倉庫		
所 在 地	羽島市桑原町西小藪201		
延 床 面 積	79.20 m ²		
建 築 年 月 日	昭和63年3月30日		
構 造	階 数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
西小藪水防倉庫	昭和63年3月	79.20	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現狀維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

野寺水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	野寺水防倉庫		
所在地	海津市平田町野寺 不明		
延床面積	建築面積	49.50	m ²
建築年月日	平成12年1月1日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
野寺水防倉庫	平成12年1月	建築面積49.50	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

勝賀水防倉庫1

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	勝賀水防倉庫1		
所 在 地	海津市平田町勝賀1300-6		
延 床 面 積	89.10 m ²		
建 築 年 月 日	昭和57年3月30日		
構 造	階 数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
勝賀水防倉庫1	昭和57年3月	89.10	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現狀維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

岡水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	岡水防倉庫		
所在地	海津市平田町岡 不明		
延床面積	39.60 m ²		
建築年月日	平成3年3月16日		
構造	階数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
岡水防倉庫	平成3年3月	39.60	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針



本部水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施 設 名	本部水防倉庫		
所 在 地	海津市海津町萱野278		
延 床 面 積	47.85 m ²		
建 築 年 月 日	平成5年3月20日		
構 造	階 数	鉄筋コンクリート造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
本部水防倉庫	平成5年3月	47.85	B	B	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

戸田水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	戸田水防倉庫		
所 在 地	海津市南濃町戸田		
延 床 面 積	32.40 m ²		
建 築 年 月 日	不明		
構 造	階 数	鉄筋コンクリート造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
戸田水防倉庫	不明	32.40	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

志津新田水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	志津新田水防倉庫		
所 在 地	海津市南濃町志津新田124-1		
延 床 面 積	34.44 m ²		
建 築 年 月 日	不明		
構 造	階 数	ブロック造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
志津新田水防倉庫	不明	34.44	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

松山水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

施 設 名	松山水防倉庫		
所 在 地	海津市南濃町松山 不明		
延 床 面 積	19.84 m ²		
建 築 年 月 日	不明		
構 造	階 数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
松山水防倉庫	不明	19.84	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

除却



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

駒野新田水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	駒野新田水防倉庫		
所 在 地	海津市南濃町駒野新田 不明		
延 床 面 積	46.37 m ²		
建 築 年 月 日	昭和58年3月1日		
構 造	階 数	木造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
駒野新田水防倉庫	昭和58年3月	46.37	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針

現状維持



検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化(統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し)による施設のふり分け

西小島水防倉庫

施設分類	行政系施設
------	-------


施設名	西小島水防倉庫		
所在地	海津市海津町西小島287-2		
延床面積	79.20 m ²		
建築年月日	昭和37年10月7日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
西小島水防倉庫	昭和37年10月	79.20	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

須賀水防倉庫1

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	須賀水防倉庫1		
所 在 地	海津市平田町須賀 不明		
延 床 面 積	14.52 m ²		
建 築 年 月 日	昭和59年12月25日		
構 造	階 数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
須賀水防倉庫1	昭和59年12月	14.52	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

須賀水防倉庫2

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	須賀水防倉庫2		
所在地	海津市平田町岡 不明		
延床面積	13.20 m ²		
建築年月日	不明		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
須賀水防倉庫2	不明	13.20	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

勝賀水防倉庫2

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施 設 名	勝賀水防倉庫2		
所 在 地	海津市平田勝賀 不明		
延 床 面 積	12.21 m ²		
建 築 年 月 日	不明		
構 造	階 数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
須賀水防倉庫2	不明	12.21	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好 B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)
C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D…早急に対応する必要がある

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

[illegible]

5 施設マネジメント基本方針



仏師川水防倉庫2

施設分類	行政系施設
------	-------

施設名	仏師川水防倉庫2		
所在地	海津市平田町仏師川 不明		
延床面積	39.60 m ²		
建築年月日	平成5年1月1日		
構造	階数	木造	1

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
仏師川水防倉庫2	平成5年1月	39.60	C	C	未実施

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

[illegible]

現状維持

