8.行政系施設_消防庫

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

今尾西分団消防庫（今尾）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		今尾西分団消防庫（今尾）	
所在地		海津市平田町今尾2293-1	
延床面積		51.00 ㎡	
建築年月日		昭和51年12月1日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
今尾西分団消防庫（今尾）	昭和51年12月	51.00	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

今尾西分団消防庫（土倉）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		今尾西分団消防庫（土倉）	
所在地		海津市平田町土倉147-1	
延床面積		13.20 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
今尾西分団消防庫（土倉）	不明	13.20	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須北分団消防庫（馬目町）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須北分団消防庫（馬目町）	
所在地		海津市海津町高須489-5	
延床面積		18.09　㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須北分団消防庫（馬目町）	不明	18.09	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須北分団消防庫（西町）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須北分団消防庫（西町）	
所在地		海津市海津町福岡475	
延床面積		32.51　㎡	
建築年月日		平成8年3月21日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須北分団消防庫（西町）	平成8年3月	32.51	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津北分団消防庫（吉田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津北分団消防庫（吉田）	
所在地		海津市南濃町吉田587-1	
延床面積		37.49　㎡	
建築年月日		平成3年3月28日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津北分団消防庫（吉田）	平成3年3月	37.49	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津北分団消防庫（安江）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津北分団消防庫（安江）	
所在地		海津市南濃町安江1245-2	
延床面積		22.54　㎡	
建築年月日		昭和58年2月1日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津北分団消防庫（安江）	昭和58年2月	22.54	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

下多度分団消防庫（津屋）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		下多度分団消防庫（津屋）	
所在地		海津市南濃町津屋2018-1	
延床面積		21.80 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
下多度分団消防庫（津屋）	不明	21.80	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須南分団消防庫（東小島）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須南分団消防庫（東小島）	
所在地		海津市海津町東小島15	
延床面積		21.35　㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須南分団消防庫（東小島）	不明	21.35	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

下多度分団消防庫（志津）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		下多度分団消防庫（志津）	
所在地		海津市南濃町志津1031-1	
延床面積		30.00　㎡	
建築年月日		平成15年12月25日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
下多度分団消防庫（志津）	平成15年12月	30.00	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山北分団消防庫（駒野新田

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧城山北分団消防庫（駒野新田）	
所在地		海津市南濃町駒野新田（河川敷）576-18地先	
延床面積		35.15　㎡	
建築年月日		昭和45年12月25日	
構造	階数	ブロック造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山北分団消防庫（駒野新田）	昭和45年12月	35.15	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧海西分団消防庫（幡長）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧海西分団消防庫（幡長）	
所在地		海津市平田町幡長字村中576-1	
延床面積		20.25 ㎡	
建築年月日		平成12年3月18日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧海西分団消防庫（幡長）	平成12年3月	20.25	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧吉里分団消防庫（松木）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧吉里分団消防庫（松木）	
所在地		海津市海津町松木748	
延床面積		18.56 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧吉里分団消防庫（松木）	不明	18.56	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

海西分団消防庫

施設分類	行政系施設

1 施設の概要

施設名		海西分団消防庫	
所在地		海津市平田町野寺1319、1324-1	
延床面積		163.72 ㎡	
建築年月日		下記のとおり	
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧海西分団消防庫（野寺）	昭和59年3月	27.82	C	C	未実施
旧海西分団消防庫（野寺）	平成14年3月	37.21	C	C	未実施
海西分団消防庫	平成24年3月	98.69	B	B	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

（1） 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2） その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5 施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津北分団消防庫（太田１）

施設分類	行政系施設

１　施設の概要

施設名		石津北分団消防庫（太田１）	
所在地		海津市南濃町太田104-1	
延床面積		86.13　㎡	
建築年月日		昭和46年1月30日	
構造	階数	鉄骨造	2

２　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津北分団消防庫（太田１）	昭和46年1月	86.13	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

３　維持保全に係る対応方針

（１）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（２）　その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

５　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津北分団消防庫（太田２）

施設分類	行政系施設

１　施設の概要

施設名		石津北分団消防庫（太田２）	
所在地		海津市南濃町太田104-2	
延床面積		32.00 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

２　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津北分団消防庫（太田２）	不明	32.00	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

３　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

５　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津南分団消防庫（田鶴）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津南分団消防庫（田鶴）	
所在地		海津市南濃町田鶴387	
延床面積		41.60　㎡	
建築年月日		平成7年1月1日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津南分団消防庫（田鶴）	平成7年1月	41.60	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津西分団消防庫（松山）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津西分団消防庫（松山）	
所在地		海津市南濃町松山207-1	
延床面積		49.39　㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津西分団消防庫（松山）	不明	49.39	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津西分団消防庫（松山グリー

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津西分団消防庫（松山グリーンハイツ）	
所在地		海津市南濃町松山207-1	
延床面積		32.66 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津西分団消防庫（松山グリーンハイツ）	不明	32.66	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

城山南分団消防庫（山崎）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		城山南分団消防庫（山崎）	
所在地		海津市南濃町山崎1032-1-1	
延床面積		24.18　㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
城山南分団消防庫（山崎）	不明	24.18	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

城山南分団消防庫（羽沢）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		城山南分団消防庫（羽沢）	
所在地		海津市南濃町羽沢333-2	
延床面積		41.60　㎡	
建築年月日		平成10年9月30日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
城山南分団消防庫（羽沢）	平成10年9月	41.60	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山北分団消防庫（藤沢）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧城山北分団消防庫（藤沢）	
所在地		海津市南濃町駒野214-5	
延床面積		30.00 ㎡	
建築年月日		平成15年12月25日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山北分団消防庫（藤沢）	平成15年12月	30.00	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

吉里分団消防庫

施設分類	行政系施設

1 施設の概要

施設名		吉里分団消防庫	
所在地		海津市海津町松木782	
延床面積		98.69 ㎡	
建築年月日		平成24年12月8日	
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
吉里分団消防庫	平成24年12月	98.69	B	B	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

（1） 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2） その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5 施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧今尾東分団消防庫（西島）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧今尾東分団消防庫（西島）	
所在地		海津市平田町西島945-1	
延床面積		16.48　㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧今尾東分団消防庫（西島）	不明	16.48	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧今尾東分団消防庫（仏師川）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧今尾東分団消防庫（仏師川）	
所在地		海津市平田町仏師川45-2	
延床面積		26.40　㎡	
建築年月日		昭和56年2月22日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧今尾東分団消防庫（仏師川）	昭和56年2月	26.40	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧西江分団消防庫（沼新田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧西江分団消防庫（沼新田）	
所在地		海津市海津町安田新田461-1	
延床面積		20.90 ㎡	
建築年月日		昭和61年3月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧西江分団消防庫（沼新田）	昭和61年3月	20.90	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

東江分団消防庫（日原）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		東江分団消防庫（日原）	
所在地		海津市海津町日原353-10	
延床面積		20.90　㎡	
建築年月日		昭和59年3月30日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
東江分団消防庫（日原）	昭和59年3月	20.90	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

東江分団消防庫（駒ケ江）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		東江分団消防庫（駒ケ江）	
所在地		海津市海津町駒ケ江259	
延床面積		32.51　㎡	
建築年月日		平成7年10月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
東江分団消防庫（駒ケ江）	平成7年10月	32.51	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧西江分団消防庫（江東）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧西江分団消防庫（江東）	
所在地		海津市海津町江東97-3	
延床面積		20.90　㎡	
建築年月日		昭和57年1月1日	
構造	階数	軽量鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧西江分団消防庫（江東）	昭和57年1月	20.90	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須南分団消防庫（上町）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須南分団消防庫（上町）	
所在地		海津市海津町高須町729-2	
延床面積		32.51　㎡	
建築年月日		平成8年1月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須南分団消防庫（上町）	平成8年1月	32.51	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須南分団消防庫（札野）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須南分団消防庫（札野）	
所在地		海津市海津町札野26	
延床面積		32.51　㎡	
建築年月日		平成10年3月16日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須南分団消防庫（札野）	平成10年3月	32.51	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧西江分団消防庫（宮地）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧西江分団消防庫（宮地）	
所在地		海津市海津町宮地31	
延床面積		32.51　㎡	
建築年月日		平成8年8月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧西江分団消防庫（宮地）	平成8年8月	32.51	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

高須北分団消防庫（平原）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		高須北分団消防庫（平原）	
所在地		海津市海津町平原1408	
延床面積		30.35　㎡	
建築年月日		平成8年8月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
高須北分団消防庫（平原）	平成8年8月	30.35	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧吉里分団消防庫（福一色）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧吉里分団消防庫（福一色）	
所在地		海津市海津町福一色126	
延床面積		26.46　㎡	
建築年月日		平成6年11月15日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧吉里分団消防庫（福一色）	平成6年11月	26.46	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

東江分団消防庫（大和田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		東江分団消防庫（大和田）	
所在地		海津市海津町大和田123-18	
延床面積		26.46　㎡	
建築年月日		平成6年11月15日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
東江分団消防庫（大和田）	平成6年11月	26.46	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

大江分団消防庫（森下）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		大江分団消防庫（森下）	
所在地		海津市海津町森下167	
延床面積		19.44 ㎡	
建築年月日		平成2年3月10日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
大江分団消防庫（森下）	平成2年3月	19.44	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

大江分団消防庫（金廻）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		大江分団消防庫（金廻）	
所在地		海津市海津町金廻58	
延床面積		26.46　㎡	
建築年月日		平成2年3月10日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
大江分団消防庫（金廻）	平成2年3月	26.46	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧海西分団消防庫（勝賀）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧海西分団消防庫（勝賀）	
所在地		海津市平田町勝賀1449	
延床面積		26.40　㎡	
建築年月日		昭和59年3月29日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧海西分団消防庫（勝賀）	昭和59年3月	26.40	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧海西分団消防庫（者結）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧海西分団消防庫（者結）	
所在地		海津市平田町者結266-1	
延床面積		17.28　㎡	
建築年月日		平成11年10月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧海西分団消防庫（者結）	平成11年10月	17.28	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山分団消防庫（庭田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧城山分団消防庫（庭田）	
所在地		海津市南濃町庭田629-2	
延床面積		26.67　㎡	
建築年月日		昭和59年10月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山分団消防庫（庭田）	昭和59年10月	26.67	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

海西分団消防庫（蛇池）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		海西分団消防庫（蛇池）	
所在地		海津市平田町蛇池字屋敷中92、93-1	
延床面積		31.95　㎡	
建築年月日		平成15年10月31日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
海西分団消防庫（蛇池）	平成15年10月	31.95	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

城山南分団消防庫（上野河戸）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		城山南分団消防庫（上野河戸）	
所在地		海津市南濃町上野河戸428-2	
延床面積		39.69　㎡	
建築年月日		平成13年3月26日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
城山南分団消防庫（上野河戸）	平成13年3月	39.69	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津南分団消防庫（境）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		石津南分団消防庫（境）	
所在地		海津市南濃町境284	
延床面積		58.00 ㎡	
建築年月日		平成14年2月22日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津南分団消防庫（境）	平成14年2月	58.00	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山分団消防庫（奥条）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧城山分団消防庫（奥条）	
所在地		海津市南濃町奥条439-3	
延床面積		39.93　㎡	
建築年月日		昭和57年12月1日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山分団消防庫（奥条）	昭和57年12月	39.93	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山分団消防庫（徳田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧城山分団消防庫（徳田）	
所在地		海津市南濃町徳田250-10	
延床面積		37.37　㎡	
建築年月日		平成8年3月1日	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山分団消防庫（徳田）	平成8年3月	37.37	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

西江分団消防庫

施設分類	行政系施設

1 施設の概要

施設名		西江分団消防庫	
所在地		海津市海津町安田74-1の一部	
延床面積		98.69 ㎡	
建築年月日		平成27年3月28日	
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
西江分団消防庫	平成27年3月	98.69	B	B	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

（1） 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2） その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5 施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

大江分団消防庫（古中島）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		大江分団消防庫（古中島）	
所在地		海津市海津町古中島221-1	
延床面積		18.88 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
大江分団消防庫（古中島）	不明	18.88	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧西江分団消防庫（万寿新田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧西江分団消防庫（万寿新田）	
所在地		海津市海津町万寿新田797-1	
延床面積		22.23 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧西江分団消防庫（万寿新田）	不明	22.23	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧吉里分団消防庫（鹿野）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧吉里分団消防庫（鹿野）	
所在地		海津市海津町鹿野123	
延床面積		16.64 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧吉里分団消防庫（鹿野）	不明	16.64	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧今尾東分団消防庫（高田）

施設分類	行政系施設

1　施設の概要

施設名		旧今尾東分団消防庫（高田）	
所在地		海津市平田町高田1040-3	
延床面積		13.25 ㎡	
建築年月日		不明	
構造	階数	鉄骨造	1

2　対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積（㎡）	主要部位の状態		点検の実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧今尾東分団消防庫（高田）	不明	13.25	C	C	未実施

【凡例】　A・・・概ね良好　　B・・・部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）
C・・・部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）　　D・・・早急に対応する必要有

3　維持保全に係る対応方針

（1）　基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

（2）　その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用（令和3～7年度）

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）
計		

5　施設マネジメント基本方針

現状維持

検討中、除却、現状維持、長寿命化、施設総量の適正化（統廃合・集約化・機能転換・運営手法の見直し）による施設のふるい分け