

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【高須小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
高須2	市道海津14477号線 および市道海津13341号線	福岡337-1付近 福岡交差点の横断歩道	朝と夕の通学時間帯の交通量が多く、児童が横断するのに時間がかかったり、南側の信号機が変わると前にスピードを上げる車があり危険を感じる。	信号の設置	信号機設置の指針に基づき現場確認等総合的に検討した結果、設置は困難である。他の安全対策について継続検討とする。	警察 海津市	一
高須5	市道海津13049号線	高須町1113-10付近 高須モータース～安養坊の道路	側溝の蓋やグレーチングによる段差が数ヶ所あり、児童がつまづいて怪我をしたことがある。	段差の改善	段差解消の修繕を行う。	海津市	令和3・4年度
高須6	県道(1)岐阜南濃線 および市道海津13454号線	馬目331-1付近 ファーマーズマーケット東道路と県道1号合流地点	抜け道として利用する車が多く、合流地点の出入り時にスピードが出ている車があり危険を感じる。	注意看板の設置等	道路改良工事の中で、交差方法・安全対策を行う。 市道から県道に北進する車、県道から市道に南進する車に対し、注意看板を設置。	岐阜県 海津市	完了 令和4年度

## 【吉里小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
吉里1	市道海津12011号線	瀬古198付近 中嶋製作所付近	瀬古198番地付近を車が速度を落とさずに走る	注意看板の設置	注意看板を設置する。	海津市	完了
吉里4	市道海津13674号線	松木815～成戸1931 中島自動車から成戸へ行く道路	白線が消えている。またはない。	道路外側線の改良	区画線を設置し歩道拡幅を行う。	海津市	令和4年度
吉里6	市道海津13674号線 および市道海津14235号線	福一色西(松木952付近) 東西南北の道幅が等しい交差点	交通事故多発箇所。東西に止まれの道路標示があるが、朝の通学時間帯には、東西、南北とも猛スピードで走る車が後をたたない。止まれの標識も見落としやすい。	立体に見える路面表示等	停止線が消えかかっているため、本部担当課へ修繕要望。 停止線箇所に停止鉢の設置 立体路面表示は一度走行すると学習効果が働き速度抑制にならないと思われる。	警察 海津市	完了 完了
吉里10	市道海津13736号線	田中(田中66付近) 田中の横断歩道から鹿野一色	道路外側線が消えかかっている。	道路外側線の更新、引き直し	区画線を設置し歩道拡幅を行う。	海津市	令和4年度
吉里11	市道海津13469号線 および市道海津13472号線	鹿野一色(鹿野1013付近) オートウイングの交差点	児童横断注意の看板やミラーはあるが、見通しが悪い。東西から走ってくる車が確認しづらい。(過去に夏休み中に車同士の追突事故あり)	一時停止線、横断歩道設置	・優先関係が明らかであり、一時停止線の必要性は極めて低い。 ・街路灯の設置はあるが、待機場所がないため、現時点での横断歩道設置は困難である。	警察	一

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【東江小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
東江2	市道海津13847号線	長瀬～日原(長瀬918-1付近) 横断道路	道路の西側が用水路になっている。児童が通学路として通るので、強風の日などに誤って用水路に落ちる可能性がある。	転落防止柵の設置及び歩道の整備	通学時の歩行を東側に変更してもらう。東側を区画線による歩道拡幅を行う。	海津市	令和4年度以降

## 【大江小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
大江2	市道海津13159号線	金廻～油島(金廻83付近) 皆受寺～金廻水防庫～油島	サービスセンターの信号が赤の時の抜け道になっている。特に朝の登校時は、スピードを出した車が複数通り、危険である。	注意看板の設置等	令和6年度の海津町小学校統合後、通学路であるか確認したい。	海津市	一
大江3	県道(218)木曽三川公園線	中無垢里集会所(福江747付近) JAにしみの北東の横断歩道	横断歩道があるが、直線道路でスピードを落とさず走行する車が多い。	注意看板の設置等	カラー舗装の設置を検討する。	岐阜県	令和3～4年度

## 【西江小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
西江1	市道海津14014号線 および市道海津14042号線	安田(安田35-3付近) 願船寺前の交差点	北部の児童全員が利用する通学路であるが、横断歩道は無く、東から西へ来る道路に停止の標識や白線も無く危険である。	交差点マークや外側線の設置	交差点部の区画線の復旧。	海津市	完了

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【今尾小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
今尾1	市道海津23465号線	高田12-1-9付近 高田交差点(雇用促進住宅東)	今尾小学校の通学路であり、多くの児童が歩行や自転車で横断するが交通量が多く危険。横断歩道も消えかけている。	横断歩道の復旧・カラー舗装	横断歩道を復旧する。 カラー舗装設置基準による。	警察 海津市	完了 令和4年度以降
今尾3	市道海津23107号線	今尾福祉センター前915付近 今尾俵町交差点～県道安八海津線までの通学路	今尾小学校の通学路であり、道幅が狭く、道路東側は深い水路で危険。道路西側を歩けるようしたい。	車道外側線の改良及び更新	区画線による歩道拡幅を行う。	海津市	令和4年度以降
今尾4	市道海津21007号線	今尾1586-5付近 中新モータース交差点	横断歩道前に児童の待機所を設置してもらつたが、幅が狭く歩行帯がデコボコしていて歩きにくい。	歩行帯改良	建設4と併せて、歩行帯の改良を行う。	海津市	令和4年度以降
今尾5	市道海津22006号線 および市道海津23165号線	今尾3264-1付近 ピューティーサロン安藤前の交差点	道幅も狭く、車の往来も多い。南北を自動車がスピードを出して通学路を横断することも多い。さらに、西松自動車側(道路東側)を歩くのは建物が老朽化していて危険。	歩行帯の設置・注意看板の設置	区画線による歩道拡幅を行う。 注意看板は令和3年度に設置完了	海津市	令和4年度以降
今尾7	市道海津23464号線	今尾1592-1付近 郵便局南交差点横断歩道	今尾小学校の通学路であり、多くの児童が歩行や自転車で横断するが、交通量が多くて危険である。	カラー舗装・街路灯設置	カラー舗装設置基準による。	海津市	令和4年度以降

## 【海西小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
海西3	市道海津23730号線	平田町野寺1023付近 海西小西側水路	柵や蓋がなく、転落する危険がある。	転落防止柵など設置	排水路の改良を行い歩道拡幅を検討する。	海津市	令和4年度以降
海西5	市道海津23011号線 (平田6と同様)	平田町野寺1301付近 野寺1301付近の交差点	道路が狭くて視野が悪い。電柱南側に通学路注意看板があるが、南進側にない。	注意看板の設置	注意看板を南進側に移設。	海津市	令和3年度 南進側移設完了
海西8	県道1号線	平田町幡長1431 幡長地区県道1号線横断歩道付近	外側線の白線が消えているため危険である。	車道外側線の復旧	外側線を復旧する。	岐阜県	令和3~4年度
海西10	県道1号線	平田町蛇池1931付近 県道1号線蛇池交差点東	車の通行量の極めて多い東西の道路を、横断する通学路がある。交通安全ボランティアの方も立っていただいている。一昨年度下校時に交通事故に遭う。	カラー舗装・コーンポスト設置	カラー舗装の設置を検討する。 (隣接地権者の了解を確認し、ポストコーンの設置を検討する)	岐阜県	令和3~4年度

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【石津小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
石津1	市道海津33700号線	南濃町太田(安江1117-1付近) 海津橋～円城寺までの堤防沿い道路	抜け道として自動車の通行量増加が予想される。幅員が狭く、登校時の児童の通行が危険。特に円城寺付近が狭い。	注意看板又は通行抑止対策	区画線が設置可能な箇所に外側線や交差点マークを施工する。	海津市	完了

## 【城山小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
城山5	市道海津32016号線	南濃町羽沢727-3付近 城南中学校前 第一羽根谷橋	小中学校の通学路。手すりが低く、転落の危険性あり。 橋にひび割れがある。	転落防止柵など	転落防止柵を設置する。	海津市	完了

## 【下多度学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
下多度1	市道海津34308号線	南濃町津屋1856-3 下多度郵便局付近	学校正門前の横断歩道を注意喚起する道路舗装の文字「通学路 児童注意」や減速を促すマークの色(白色)が落ち、ドライバーが見落としやすい。	注意マークの復旧	区画線の復旧を行う。	海津市	完了

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【日新中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
日新1	主要地方道(8)津島南濃線	馬目92-1付近 とみなり医院前	横断するために信号を利用するが、自転車や歩行者の待機場所が狭い。	路面に減速表示など	現道内での対策案なし。	岐阜県	—
日新3	市道海津13418号線	馬目町(高須町1043-1付近) 中学校北T字路	緑色のゾーンがあるが、車が内回りをしてゾーンの上を走る。歩歩や自転車の生徒が巻き込まれそうで危険。	ポストコース等設置などの対策	ポストコーンの設置を検討。	海津市	完了

## 【平田中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
平田1	市道海津24056号線	蛇池1318(平田中学校付近) 平田中学校西の正門前	用水路脇が通学路になっていて、柵がなく、自転車に不慣れな新入生が用水路に転落した。雨が降ると短時間で増水する危険な用水路である。	ガードパイプの設置	転落防止柵の設置は行わない。増水時等で危険が伴う場合は、一時的に自転車から下車し押して通行する等、安全に留意していただきたい。	海津市	—
平田3	県道(213)養老平田線	今尾941付近の交差点 (株)近藤建設付近交差点	平成29年度、生徒の自転車と車が接触する交通事故が発生。大型トラックの直後に付けていた乗用車と横断歩道を渡り始めた生徒が接触した。朝の通勤時間帯、スピードをあげた車の通りが激しく、極めて危険である。県道には点滅信号を含む信号機が4個所ある。	カラー舗装	現道での対策案なし。 前後に信号交差点があるため、通学路の変更が最良と考える。	岐阜県	—
平田6	市道海津23011号線 (海西5と同様)	平田町野寺1301付近 野寺1301付近交差点	野寺地区の東西線と日本天祥堂角から南に交わる交差点に、止まれの標示があるが、住宅密集地区であり車両と自転車との見通しが悪く追突する危険がある。	注意看板の移設	注意看板を南進側に移設。	海津市	令和3年度 南進側移設完了

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

## 【城南中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
城南2	市道海津33420号線	南濃町駒野778付近 (株)ナイガイテキスタイル 西側の道路	道路東側に背の高いコンクリート壁が設置されており、道幅が狭くコンクリート壁が倒壊した場合に危険が伴う。車が通行すると児童に接触の恐れがあり危険である。	道路の拡幅等	道路拡幅を検討する。	海津市	令和4年度以降
城南3	国道258号線および市道海津32015号線	南濃町山崎1017 たんと付近交差点	児童が交差点の横断歩道付近を通行する際に危険がある。特に車が南側から左折するさいと、西側から右折するさいに見通しが悪く、児童に危険がある。	注意看板等の設置又はカラー舗装	南側から左折する車両に対し注意看板を設置。 信号停止線が消えかかっているため、本部担当課へ修繕要望。 西側の市道には、通学路児童注意の道路舗装が実施済みである。	国 警察 海津市	令和3年度 令和4年度 以降

## 【海津明誠高等学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
海津明誠高校 1	主要地方道(8)津島南濃線	海津町馬目352付近 海津明誠高校北側大江川橋の歩道帯	自転車で通学している生徒について、強風である日においては、車道に横転する危険があるとの報告を受けた。（福岡大橋に施工された同様の防護柵の設置希望）	車道側への転落防止柵	転落防止柵を設置する。	岐阜県	完了

## 【海津特別支援学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
特別支援学校 1	市道海津23291号線	平田町今尾2953付近 平田町今尾2953付近交差点	自動車が南から北に向かうときに、三差路で建物が死角となり見通しが悪い。	カーブミラーの設置等	道路反射鏡設置基準を満たさないため、設置しない。	海津市	—

## 【建設課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
建設1	市道海津23858号線	野寺～勝賀 野寺日本天祥堂～勝賀集落	区画線が消えており、歩車道の境界がはっきりしない。身を守るために道路の端を歩いているが、路肩法面の崩れにより、田んぼへ転落の恐れがある。	歩道の拡幅（区画線復旧） (児童→行政相談員)	区画線による歩道拡幅を行う。	海津市	令和4年度
建設2	市道海津32012号線	田鶴～境（田鶴199付近） 揖斐川堤防下、田鶴川沿いの通学路。	通学児童が非常に多い通学路。通学時間帯の車両の交通も多く、児童との接触の恐れがある。	車道と歩道を明確化（カラー舗装）	カラー舗装の施工を行う。	海津市	令和3・4年度

## 令和3年度 海津市内通学路の対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校  
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和3年12月24日時点

### 【建設課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
建設 ・3	市道海津13331号線	今尾1650付近付近 株伊藤精密製作所北側道路	道路と水路の間に柵がなく危険である。昨年度子供が水路に落ちる事案が発生している。	転落防止柵を設置する (継続要望)	転落防止柵を設置する。	海津市	完了
建設 ・4	市道海津21001号線	今尾2949付近付近 中新モータース北側道路	雨が降ると側溝がないため、児童の歩行する場所に雨水がたまる。児童は水たまりをさけるために車道中央寄りをあるかなければならなく、車が通行すると接触の恐れがあり危険である。	側溝新設	側溝改良を行い、歩行帯の整備を行う。	海津市	令和4年度以降
建設 ・5	市道海津23518号線	仏師川 (有)平田バイロット北側道路	舗装の状態が悪く、ひび割れや穴ぼこ等が発生し砂利が飛び散り、自転車で通行する際に障害となり転倒する危険がある。	舗装復旧	舗装補修を行う。	海津市	完了
建設 ・6	市道海津21003号線	幡長456付近 日野金属産業(株)東側道路	道路と水路の間にある転落防止策の設置高が現在の基準を満たさず低い。また、腐食している箇所もあるため危険である。	転落防止柵の改良	転落防止柵の改良を行う。	海津市	令和4年度以降

### 【市民活動推進課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策内容	検討主体	実施予定年度
市活 ・1	主要地方道(1)岐阜南濃線	海津町鹿野1142付近 日本物産西南交差点	道が緩やかにカーブしているため見通しが悪く、車両が横断歩道に気づきにくい。	注意看板等の設置	(F型標識あり) カラー舗装の設置を検討する。	岐阜県	令和3~4年度
市活 ・2	市道海津33593号線	南濃町境127付近 宮前橋西三叉路	三叉路で見通しが悪いため、危険である。	注意看板等の設置	見通しが悪くなっている原因である倉庫の南北へ両面看板を設置。	海津市	令和4年度