

令和4年度 海津市内通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和5年2月1日時点

【高須小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
高須1	市道海津13023号線	海津町高須町1010付近 安養坊西の交差点	普段から交通量は多い交差点ではあるが、特に朝夕通勤・通学の時間帯における西への出入りは、幅員が十分であるとは言えないためスムーズに出来ていない。 併せて、令和6年4月からは海津町内5つの小学校が統合され、複数台のスクールバス運行計画もあるため、現状のままでは安全の確保が出来ない。	交差点西進入口の幅員確保	既存の開渠水路を暗渠構造に改良することでスムーズに行き来できる道路幅員を確保する。	海津市	R5年度予定
高須2	市道海津13051号線	海津町馬目111付近 渡橋～大江川沿いの道路	大江川沿いの道路は、ロープや柵などもないため川や土手への転落の恐れがある。 無料駐車場があり、車の往来も多く危険がある。	注意看板の設置	河川区域内への構造物設置は、河川管理、水防活動等に支障となるため難しい。道路幅員が狭く、構造物を設置することで、有効幅員をさらに狭めてしまう。 大江川沿い道路に合流する南進する車に対し、防犯灯へ看板共架	海津市	R5年度
高須3	市道海津14477号線および市道海津13341号線	海津町福岡337-1付近 福岡交差点の横断歩道	朝と夕の通学時間帯の交通量が多く、児童が横断するのに時間がかかったり、南側の信号機が変わる寸前にスピードを上げた車があり危険を感じる。	危険を回避するための対応策	通学路の変更で対応	警察 海津市	完了
高須6	市道海津13049号線	海津町高須町1113-10付近 高須モータース～安養坊の道路	側溝の蓋やグレーチングによる段差が数ヶ所あり、児童がつまづいて怪我をしたことがある。	段差の改善	R3年度に数箇所修繕済。 継続して段差箇所を修繕する。	海津市	完了
高須7	市道海津13373号線	海津町萱野65付近 キリスト協会前交差点	車の通りが多く、スピードも出やすい。児童が事故にあったことがある。	旗・注意看板の設置	看板の設置は、通行車両の妨げになる恐れあり。旗の設置を交通安全協会へ依頼。	海津市	R4年度
高須8	県道(1)岐阜南濃線および市道海津13454号線	海津町馬目331-1付近 ファーマーズマーケット東道路と県道1号合流地点	抜け道として利用する車が多く、合流地点の出入り時にスピードが出ている車があり危険を感じる。	旗・注意看板の設置	市道から県道に北進する車に対し、道路西側の電柱へ看板を共架。	海津市	R4年度

【吉里小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
吉里6	市道海津13674号線	松木815～成戸21 中島自動車から成戸へ行く道路	白線が消えている。またはない。	道路外側線及び改良	区画線を復旧し歩道幅の確保を行う。	海津市	完了
吉里7	市道海津13736号線	田中(田中66付近) 田中の横断歩道から鹿野一色	道路外側線が消えかかっている。	道路外側線の更新、引き直し	区画線を復旧し歩道幅の確保を行う。	海津市	完了

令和4年度 海津市内通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和5年2月1日時点

【東江小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
東江3	市道海津13847号線	長瀬～日原(長瀬918-1付近) 横断道路	道路の西側が用水路になっている。児童が通学路として通るので、強風の日などに誤って用水路に落ちる可能性がある。	転落防止柵の設置及び歩道の整備	通学路を東側に変更してもらう。東側の区画線を復旧し歩道幅の確保を行う。	海津市	R5年度予定

【西江小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
西江1	市道海津14076号線	海津町帆引新田1252付近 堤防下の合流点	南部の児童が利用する通学路であるが、西から東に来る道路に停止の標識や白線も無く危険である。	車の停止線設置	交差点形状や交通環境等から一時停止の設置は困難。街頭監視やパトロール等による注意喚起を行う。	警察	—

【今尾小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
今尾1	市道海津23107号線	平田町今尾915付近 今尾俵町交差点～県道安八 海津線までの通学路	今尾小学校の通学路であり、道幅が狭く、道路東側は深い水路で危険。道路西側を歩けるようにしたい。	車道外側線の改良及び更新	区画線を設置し歩道幅の確保を行う。	海津市	完了
今尾2	市道海津23464号線	平田町今尾799-6付近 稲田クリニック交差点西側道路	三郷の児童が通る道路だが、路側帯がなく、白線も交差点だけに引いてあるが、途中からは白線がないため危険である。	車道外側線の復旧	区画線を設置し歩道幅の確保を行う。	海津市	R5年度以降
今尾3	市道海津21009号線	平田町土倉138付近 土倉集会所東側道路	土倉・鵜野の児童が通る道路だが、白線が途中から消えていて危険である。	車道外側線の復旧	区画線を復旧し歩道幅の確保を行う。	海津市	R5年度以降
今尾4	市道海津21009号線	平田町今尾3885-2の南東 特別支援学校運動場南東交 差点	土倉・鵜野の児童が渡る交差点で、堤防から来る車も多い。止まれの表示もなく横断歩道もないため危険である。	横断歩道の設置	検討中	警察	—
今尾6	市道海津22006号線および市道海津23165号線	今尾3264-1付近 ビューティーサロン安藤前	飛び出すように進入してくる車がある。背の高い建物もあり見通しが悪く危険である。	歩行帯の設置	区画線を設置し歩道幅の確保を行う。	海津市	R5年度予定

令和4年度 海津市内通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和5年2月1日時点

【海西小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
海西3	市道海津23730号線	平田町野寺1023付近 海西小西側水路	柵や蓋がなく。転落する危険がある。	転落防止柵など設置	水路の改良を検討(プレハブ水路を蓋付きの道路側溝に改良)し、歩道幅を確保する。	海津市	R5年度予定
海西14	市道海津23383号線	平田町岡338付近 西側 南北に走る道路	自動車がスピードを出して通過している。道路がカーブしているため視界が悪く、横断するのに危険がある。	横断歩道設置	R4.7.15海津市と警察の合同点検において、交差点形状が不明確であるため、海津市で外側線の引き直しなどの改良を実施することを協議済。	警察 海津市	令和4年度
海西16	市道海津23858号線	平田町勝賀126付近 野寺から勝賀につながる道路	側溝の蓋がないため危険である。	側溝に蓋設置	側溝際を歩いて落ちないように、区画線で歩道幅を拡幅して、歩道空間の確保を行う。(建設1に関連)	海津市	完了

【石津小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
石津2	市道海津38780号線 市道海津32021号線 市道海津32012号線	南濃町吉田738付近 石津小の西交差点	道路と線路を横断しなければならないが、交通量が多く道路の横断が困難。	注意看板の設置	看板設置は通行車両を妨げる恐れあり。	海津市	—
石津3	市道海津32012号線	南濃町境2番地〜73 掛斐川堤防下、境〜長寿の里の東側	通学児童が非常に多い通学路。自動車の交通量も多く児童との接触の危険がある。	車道と歩道を明確化(カラー舗装)	路側部にカラー舗装を設置する。	海津市	完了

【下多度学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
下多度2	市道海津34308号線	南濃町津屋1862-6 平松医院東側道路	学校東側入口付近に横断歩道はあるが、スクールゾーン(緑)がなく注意喚起がされていない。朝の交通量も少なくない。スピードを出して走る車もある。	緑色の塗装設置	路側部にカラー舗装を設置する。	海津市	R5年度以降

【日新中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
日新9	市道海津11008号線 市道海津12020号線	海津町安田12-2付近 海津橋東高架下	道路がカーブしているため見通しが悪く、堤防道路からの車両が進入するため危険である。夕方になると、街灯がないため、暗くて危険である。	危険を回避するための対応策	交差点部の区画線が消えているため、交差点の視認性が悪く認識が遅れることから、区画線復旧を行う。	海津市	完了
日新13	主要地方道 津島海津線	海津町立野277付近 鳳金属工業前4差路	大通りからは一見T字路に見えるが、4差路になっている。交通量が多く見通しも悪い。	路面に減速表示など	路面に(減速マーク)を行う。	岐阜県	R4年度以降

令和4年度 海津市内通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課）

令和5年2月1日時点

【平田中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
平田4	市道海津21002号線	平田町須賀 エフビコ中部工場東側	見通しが良い交差点で、ドライバーがスピードを上げるため危険がある。	カラー舗装 注意看板設置	カラー舗装設置基準の条件に照らし合わせ対応する。 東進側看板設置済み。南進北進看板修繕を実施。	海津市	— R5年度

【城南中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
城南1	国道258号線	南濃町駒野310-1付近 ココス付近交差点	交通量の多い交差点で、車がスピードを出して通ることがある。特に生徒が国道西側の横断歩道を南から北に渡る際に、南側から西に左折する車がスピードを上げると危険がある。	車に注意を促す対応策	注意喚起のための看板1枚とポストコーン5本を設置。	国	R4年度
城南2	市道海津33420号線	南濃町駒野778付近 (株)ナイガイテキスタイル 西側の道路	道路東側に背の高いコンクリート壁が設置されており、道幅が狭くコンクリート壁が倒壊した場合に危険が伴う。車が通行すると生徒に接触の恐れがあり危険である。	道路の拡幅等	壁と反対側の西側を拡幅して歩道空間を確保し、万が一倒壊した際の避難できる空間を確保する。	海津市	R5年度予定
城南6	市道海津32021号線	南濃町松山271付近 松山駅東側横断歩道付近	交通量の多い交差点。車がスピードを出して走るため危険である。	車に注意を促す対応策	既設の注意看板修繕を実施。	海津市	R5年度

【海津特別支援学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
特別支援学校1	県道養老平田線	平田町今尾3885-2付近 海津特別支援学校グランド北	県道に面している歩道。交通量が多い道路に面しているが、ガードレールがないため、歩行者にとって危険である。	ガードレールの設置	直線区間のため、要望の全区間への設置は困難であるが、横断歩道から20m程度について、ガードパイプを設置する。	岐阜県	R4年度以降

令和4年度 海津市内通学路安全対策箇所一覧表

【対策検討メンバー】:岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市(建設課、市民活動推進課、学校教育課、教育総務課)

令和5年2月1日時点

【建設課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
建設1	市道海津23858号線	野寺～勝賀 野寺日本天祥堂～勝賀集落	区画線が消えており、歩車道の境界がはつきりしない。身を守るため道路の端を歩いているが、路肩法面の崩れにより、田んぼへ転落の恐れがある。	歩道の拡幅(区画線復旧) (児童→行政相談員)	区画線を復旧し歩道幅の確保を行う。	海津市	完了
建設2	市道海津32012号線	田鶴～境(田鶴199付近) 掛斐川堤防下、田鶴川沿いの通学路。	通学児童が非常に多い通学路。通学時間帯の車両の交通も多く、児童との接触の恐れがある。	車道と歩道を明確化(カラー舗装)	路側部にカラー舗装を設置する。	海津市	完了
建設3	市道海津21001号線	今尾2949付近付近 中新モータース北側道路	雨が降ると側溝がないため、児童の歩行する場所に雨水がたまる。児童は水たまりをさけるために車道中央寄りがあるかなければならず、車が通行すると接触の恐れがあり危険である。	側溝新設	側溝を新設し、雨水の排水先を確保する。	海津市	完了
建設4	市道海津21003号線	橋長456付近 日野金属産業(株)東側道路	道路と水路の間にある転落防止柵の設置高が現在の基準を満たさず低い。また、腐食している箇所もあるため危険である。	転落防止柵の改良	転落防止柵の改良を行う。	海津市	完了
建設5	市道海津32018号線	駒野214-5付近 城山小正門前交差点	朝の登校時間帯は、国道駒野交差点が渋滞するため、県道南濃関ヶ原線の車両が抜け道として、小学校前の道路をスピードを出して通行している。横断歩道の設置はあるが、児童が危険である。	横断歩道部のカラー舗装	横断歩道部にカラー舗装を設置する。	海津市	R5年度以降
建設6	県道8号津島南濃線	海津町馬目 生鮮館～十六銀行までの道路	県道津島南濃線(馬目)の該当箇所は交通量の多い直線道路である。車がスピードを出して通行することもあり、歩道を通学中の生徒に危険が伴う。特に生鮮館前付近は、横断歩道を渡る生徒の待場となるため危険である。	歩道に車両用防護柵の設置	交通量の多い路線であることから、防護柵の設置を検討する。	岐阜県	R5年度以降

【市民活動推進課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討(案)	検討主体	実施予定年度
市活1	市道海津13469号線	海津町鹿野1000-2付近 嶋工務店西側道路	通学路が集落内でありながら、減速せず進車が見られる。	注意看板等の設置	北進する車に対し、注意看板の設置。	海津市	R5年度
市活2	市道海津13469号線	海津町鹿野1139付近 日本物産付近集落西側道路	通学路が集落内でありながら、減速せず進車が見られる。	注意看板等の設置	南進する車に対し、注意看板の設置。	海津市	R5年度