

令和6年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【海津小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
海津 1	市道海津14107号線 市道海津13373号線	萱野	車の通りが多く、スピードも出やすい。児童が事故にあっている。のぼり旗は付けていただいたが、徐行ラインが消えかかっている。	徐行を促す表示や、飛び出し注意などの看板等の設置を要望	区画線（外側線）補修 交差点内にカラー舗装（赤）を設置	市（建設都市計画課）	R 7 年度以降
		キリスト教会前の交差点			交差点南側（北進向け）に啓発看板を設置する。	市（生活・環境課）	完了
海津 2	(一) 津島海津線	海津町日原	小中の通学路でありながら、横断歩道のない交差点。	横断歩道の設置を要望	○検討（設置は困難） 少し離れたところに、横断歩道があり、現場の見通しも良い 実際に児童が歩くルート、人数を確認し必要性を検討する。	警察	—
		東江郵便局東側			横断歩道が設置される際は、必要な対策を実施します	岐阜県	未定
海津 3	市道海津13091号線	鹿野上（鹿野72-5付近） わかば海津北こども園東	カーブで見通しが悪いため、カーブミラーは設置されているが、ドライバーから横断歩道は見えない。登校時左方向からの車両確認がしにくい。	令和元年度よりカーブミラーが1本追加されたが、ドライバーからすると南から横断歩道を渡ってくることに気づきにくい。南側にも「注意学童横断」の設置を要望。	看板類の設置が通行の妨げとなる恐れがあるため設置不可。	市（生活・環境課）	—
海津 4	市道海津11001号線	高須町 旧ナカシマ文具店前（スクールバス出入口）	南北に走る車や歩行者があるため、スクールバスの見通しが悪い。	カーブミラーの設置を要望。	カーブミラー新設	市（建設都市計画課）	R 6 年度完了

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【今尾小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
今尾 1	市道海津23291号線 （一）養老平田線	平田町今尾	三郷の児童が通る道路だが、路側帯がなく、白線も交差点だけ引かれていて、途中からないため危険。	道路脇の白線を要望	区画線（外側線）新設。	市（建設都市計画課）	R 6 年度完了
		稲田クリニック交差点西側道路			現地確認の結果、県道での対策は確認できません。	岐阜県	—
今尾 2	市道海津21009号線	平田町土倉 土倉集会所東側道路	土倉・脇野の児童が通る道路だが、路側帯がなく、白線が途中から消えてしまっていて危険。	道路脇の白線を要望	区画線（外側線）補修。	市（建設都市計画課）	R 6 年度完了
今尾 3	市道海津23371号線 市道海津22006号線	平田町今尾	児童の通学路だが、道路を横断するわき道に止まれの標識がなく、多くの車が飛び出すように出てくる。脇に背の高い建物もあって見通しも悪く危険。	児童通学路であるため危険という啓発看板か、止まれの表示を要望	看板類の設置が通行の妨げになる恐れがあるため設置不可。	市（生活・環境課）	—
		ビューティーサロン安藤の前交差点			◎一時停止規制での対応にそぐわない。 ◎停止後も見通しが悪いいため、車は頭出しをしてくると思われ、従道路側に看板を設置するなど（主道路側には看板が付いている）注意喚起する。 ◎ほぼ特定の車両の通過と思われるので地元への広報を行う。 ◎カーブミラーの大型化、角度の調整。	警察	—
今尾 4	市道海津23291号線	平田町今尾 足立理容室前の家屋	児童の通学路すぎ脇に立っている無人の家屋の屋根瓦が今にも落ちてきそうである。危険の看板はあるものの、離れてきたら児童が巻き込まれ危険。	家屋の撤去、または修繕を要望	所有者に事情聴取中。以後、所有者に適正管理を指導。	市（建設都市計画課）	継続対応中

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【海西小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討 主体	実施予定 年度
海西 1	市道海津23486号線 （主）岐阜南濃線	幡長1431番地	交通量が多く通過速度が速い	カラー舗装等注意喚起	◎標識・道路標示に問題はない ◎道路管理者での対応を検討願います （カラー舗装を要望）	警察	—
		幡長地区 県道1号線 横断歩道			横断歩道前後にカラー舗装を設置しま す。	岐阜県	R7年度 予定
海西 2	市道海津23416号線 （主）岐阜南濃線	海津市平田町蛇池1931付 近	交通量が多く通過速度も速い。住宅 が新設され、見通しが悪い。	3月に、ガードレールの設 置・カラー舗装の施工・コーン ポストの設置済 横断歩道を交 差点東側への移設を要望	提案できる対策なし。岐阜県が十 分な対策を実施済。	市 （建設 都市計 画課）	—
		◎移設は困難 ◎既に道路管理者による安全対策が講 じられ、横断歩道には待場もあり、左 右は見渡せるため、移設する理由とし て現実的ではない。			警察	—	
		県道1号 蛇池交差点東			既設横断歩道での対策は実施済みで す。 移設は、待場スペースがないため困難 と考えます。（貴市において待場確保 をお願いします）	岐阜県	—
海西 3	市道海津21003号線	海津市平田町幡長 寺倉医院付近	外側線が消えている。	外側線の修復	区画線（外側線）補修。	市 （建設 都市計 画課）	R6年度 完了
海西 4	市道海津23731号線	小学校東門前道路	防護柵がぐらついている。	舗装改修	修繕方法を検討する。（ぐらつきは無 いが、法面の土が流れ落ちることによ り、防護柵の基礎ごと水路側へ傾いて いる）	市 （建設 都市計 画課）	R7年度 以降

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【石津小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
石津 1	市道海津32012号線 市道海津33780号線 市道海津32021号線	南濃町吉田 石津小の西	道路と線路を横断しなければならないが、交通量が多く、道路の横断が困難。	遮断機と連動した信号機等の設置 又は「児童横断注意」等の看板設置を要望	◎区画線（減速表示）補修。 ◎カーブミラー新設。 ◎交差点内にカラー舗装（赤）を設置。	市（建設都市計画課）	R 8年度以降
		◎看板の設置が通行の妨げになる恐れがあるため設置不可。			市（生活・環境課）	—	
		石津小の西 交差点			◎信号の設置は現実的ではない。（線路側に歩行者の安全な待場が設けられない、従道路が狭すぎて信号に従った通行ができないなど） ◎主道路側に注意喚起看板を設置する。 ◎将来的に付近道路を拡張する話が出ているので様子を見る。	警察	—
石津 2	市道海津32021号線 市道海津34298号線	南濃町松山 美濃松山駅東	車の往来が多い。道路を横断の際に、危険を伴う。	道路上に「徐行」などの注意を設置 又は「児童横断注意」等の看板設置を要望	横断歩道前後・交差点内にカラー舗装（赤）を設置。 （※路肩のカラー舗装（緑）、ダイヤモンドマーク及び「通学路」表示は既設）	市（建設都市計画課）	R 8年度以降
		美濃松山駅の東 交差点			看板の設置が通行の妨げになる恐れがあるため設置不可。	市（生活・環境課）	—

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【城山小学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
城山 1	市道海津号33295線	庭田808-1	古い空き家で倒壊しそうである。	整備を要望	所有者に事情聴取中。以後、所有者に適正管理を指導。	市（建設都市計画課）	継続対応中
城山 2	市道海津33442号線	駒野1081-3と4の間	古い空き家で倒壊しそうである。	整備を要望	所有者に事情聴取中。以後、所有者に適正管理を指導。	市（建設都市計画課）	継続対応中
城山 3	市道海津33406号線	駒野417-2	古い空き家で倒壊しそうである。	整備を要望	所有者に事情聴取中。以後、所有者に適正管理を指導。	市（建設都市計画課）	継続対応中
城山 4	（主）津島南濃線	県道津島南濃線	歩行者用の信号がなく、集団登下校の際、横断の判断が難しい。	歩行者用の信号を要望	◎検討（本部担当者と検討中） 設置の必要性を認め前向きに検討中。 来年度予算での対応となり、設置も来年度以降となる。支柱を新たに建てる必要があり、スペース的な問題がないかの確認を行う。	警察	R 7 年度以降
		「城山支所前」交差点			北西の歩道巻込み部の段差解消をします。	岐阜県	R 7 年度予定
					歩行者用信号の設置	警察	R 6 年度完了

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【下多度学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
下多度1	市道海津34308号線	南濃町津屋 下多度小学校前	通学路ではないが、学校正門前の横断歩道を注意喚起する道路舗装の文字「通学路 児童注意」や減速を促すマークの色（白色）が落ち、ドライバーが見落としやすい。	文字やマークの補修舗装を要望	提案できる対策なし。 令和3年に補修済みであり、視認性に問題は無い。	市（建設都市計画課）	—
下多度2	市道海津34308号線	南濃町津屋 下多度小学校前	学校の目の前には、横断歩道はあるが、スクールゾーン（緑）がなく注意喚起がされていない。朝は、交通量も少なくはない。スピードを出して走る車もいる。	スクールゾーンの緑色の塗装を要望	カラー舗装の設置。	市（建設都市計画課）	R 7年度以降
下多度3	市道海津33049号線	南濃町津屋 下多度小学校西の踏み切り	カーブミラーがグラグラで倒れてしまいそう。	撤去、または修繕	撤去、または修繕。 （地元の方針決定待ち）	市（建設都市計画課）	R 7年度以降
下多度4	市道海津34166号線 市道海津32002号線	南濃町津屋	交差するどちらの道路にも一旦停止等の表示がなく、速度を落とさずに交差点を通過する車両がおり危ない。	一旦停止等の路面表示の設置	提案できる対策なし。 交差点内カラー舗装（赤）とクロスマーク既設（H30設置）。 過年度に地元自治会、本年度に地元議員より停止線設置の相談が複数回あり、警察とも協議の上、不可との回答済。	市（建設都市計画課）	—
		下多度支所北西交差点			◎一時停止の設置は困難 カラー舗装等道路管理者による対応がとられている。地元の住人の通行が大半と思われ、実効性が低い。 ◎看板等で注意喚起する。	警察	—

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【日新中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
日新1	(主) 岐阜南濃線	馬目	横断するために信号を利用するが、自転車や歩行者の待機場所が狭い。自転車の待機場所が少なく、道路まで出てしまう。	路面に減速の表示を要望。横断歩道を見やすくする。交通安全指導の徹底を図る	R4年度要望箇所であり、R5年度に交差点に減速表示（破線）を実施済みです。待場にある貴市のカーブミラーが撤去されると多少スペース確保ができますのでご検討願います。	岐阜県	対策済
		とみなり医院前交差点			◎見やすく舗装され、待場もある。 ◎利用者への安全指導を徹底する。	警察	—
日新4	市道海津13733号線	鹿野	横断歩道が無く、西側から来た自転車が建物の陰になり、見にくい。南側から来る車の運転者の判断が遅れると危険。	横断歩道の設置を要望。交通安全指導の徹底を図る	(横断歩道が設置される前提で) 前後にカラー舗装（赤）を設置。	市（建設都市計画課）	R8年度以降
		鹿野公園・コミュニティーセンター前			◎自転車利用者のために横断歩道の設置は困難。 ◎利用者への安全指導を徹底する。 ◎外側線、破線を引き直す、カーブミラーの設置等の対応。	警察	—
日新5	(一) 津島海津線	萱野 カイコウズレストパーク前 交差点	急カーブであり、交通量も多く、信号がない。	路面に減速の表示を要望。交通安全指導の徹底を図る	県道においては、カーブへの減速表示は実施済みです。交差点に信号がないため、横断歩道利用車の安全を確保するため、それぞれの方向にカラー舗装をします。（海津市、岐阜県）	岐阜県	減速表示：対策済み カラー舗装：未定
日新6	市道海津14477号線 市道海津14139号線 市道海津14481号線	福岡 福岡交差点北側の交差点	交通量が多く、スピードを出して走る車が多い。	横断歩道があることを事前に知らせる看板。交通安全指導の徹底を図る	既設カラー舗装（赤）の補修。 交差点内カラー舗装（赤）の設置。 （※車道のカラー舗装（赤）、ダイヤモンドマークは既設、R5年度に一部修繕済）	市（建設都市計画課）	R8年度以降
日新7	市道海津13837号線 市道海津13923号線 (一) 津島海津線	立野 風金属工業前4差路	大通りからは一見T字路に見えるが、4差路になっており、交通量が多く、見通しが悪い。	路面に減速の表示を要望。交通安全指導の徹底を図る	R4年度要望箇所であり、R5年度にカーブへの減速表示は実施済みです。速度抑制として、減速表示（破線）を実施します。	岐阜県	R7年度予定

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【平田中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
平田 1	市道海津23449号線 （一）成戸平田線	平田中南方の高田地区内 交差点	平田中南方の高田地区内交差点に横 断歩道が無い	横断歩道・啓発看板設置	注意を促す看板の設置を検討する。	市 （生 活・環 境課）	R 7年度 以降
					横断歩道が設置される際は、必要な対 策を実施します。	岐阜県	未定
					◎横断歩道設置の必要性低い ◎利用者の実態に合っていないのでは （自転車は車両、下りて歩行者になら ないと横断歩道を渡れない）	警察	—
平田 2	市道海津23386号線	岡	横断歩道のない所を横断している （小学生も横断している）	横断歩道の設置	（横断歩道が設置される前提で） ◎前後にカラー舗装（赤）を設置 ◎交差点北西側に待機所を設置	市 （建設 都市計 画課）	R 8年度 以降
		キソウ技研東交差点			◎検討 ◎利用者のルート、人数等を調査し、 必要性を検討	警察	未定
平田 3	市道海津21004号線 市道海津23600号線	お千代保さん東門手前交 差点	お千代保さん東門手前交差点看板等 あり見通し悪い	カラー舗装、啓発看板、カー ブミラー設置。	カーブミラーを設置 ※カラー舗装及び啓発看板は観光地と しての景観保全のため見送り	市 （建設 都市計 画課）	R 7年度 以降
平田 4	市道海津23462号線 （一）成戸平田線	平田中学校西県道交差点	通行量が多く速度が速い	注意喚起看板の更新、カラー 舗装。	既設看板の配置換えを行ったため、経 過観察し適切な維持に努める。	市 （生 活・環 境課）	完了 （維持保 全）
					横断歩道前後にカラー舗装を設置しま す	岐阜県	R 7年度 予定

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【城南中学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
城南 1	市道海津33268号線 （主）南濃関ヶ原線	徳田	工事用の大型車両が頻繁に通る。生徒が踏切を渡ってから、すぐに車道を横切るとき、車と自転車との接触事故の危険性が高い。	①通学路・横断者あり・減速など、ドライバーに喚起する看板等の設置を要望。 ②横断歩道の白線が消えかけているので、塗り替えを要望。	②区画線（外側線）補修 ※交差点と踏切の間という立地であり通行車両は徐行しているため、自転車側の注意が必要。	市 （建設都市計画課）	R 7 年度以降
		①東海環状工事関係者へ口頭で注意喚起を実施。			岐阜国道事務所	完了	
		②対策不可 踏切を渡ってすぐではなく、県道にある横断歩道を利用して南北に通学してください。			岐阜県	—	

【海津明誠高等学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
海津明誠 1	市道海津13023号線 市道海津13029号線	海津市海津町高須町 1 2 6	今年度から海津小学校のスクールバスが通るようになったため、交差点へ侵入する海津明誠高校の生徒が道路を横断する際危険である。	交差点西側に横断歩道の設置を要望する。	区画線（外側線・中央線）補修。 （交差点南側「止まれ」周辺）	市 （建設都市計画課）	R 7 年度以降
		高須城跡（城跡公園）前 T 字路			◎横断歩道設置の必要性は低い。（歩道の付近で無視して横断されると逆に危険） ◎外側線を広げ歩行者保護、通過車両の減速を図る。 ◎バス運転手への注意喚起を行う。 ◎交通安全指導の徹底。	警察	—

【海津特別支援学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
特別支援学校 1	（一）養老平田線	平田町今尾 3 8 8 5 - 2 付近 海津特別支援学校グラウンド北側道路	県道 2 1 3 号線（養老平田線）に面している歩道。交通量が多い道路に面しているが、ガードレールが一部のみしか設置されていないため、歩行者にとって危険である。	ガードレールの設置。	R5年度の点検箇所のため、防護柵工事を発注済み。（9月上旬までに施工予定）	岐阜県	R 5 年度～実施継続

資料－1

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和7年2月1日時点

【建設都市計画課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
建設都市2	市道海津32015号線	羽沢304-3～山崎1028-2 第二羽根谷橋～山崎交差点（旧道）	区画線が消えている箇所が多く、通行車両がスピードを出して走行している。	区画線の復旧、カラー舗装の設置。	区画線（外側線）補修。 路肩にカラー舗装（緑）設置。	市（建設都市計画課）	R7年度以降
建設都市3	（主）岐阜南濃線	安江1125～安田93-18 海津橋	歩車道境界ブロックは設置されているが、防護柵が無く、強風時に歩行者・自転車が転倒すると、車道へ飛び出してしまう恐れがある。	歩車道境界ブロック上に防護柵を設置。	真に通学路かどうかご教示ください。 地覆があるため、車道への転落の恐れは低いと考えます。風の強い日は自転車から降りて橋を渡るなど安全教育の徹底をお願いします。	岐阜県	—
建設都市4	（主）岐阜南濃線	馬目448-1 セブンイレブン海津町馬目店東	セブンイレブンに出入りする車両が内輪差を意識せず走行する。	ガードパイプの設置	通学路の安全確保のため、ガードパイプを設置します。	岐阜県	R6年度～実施継続

【生活・環境課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討（案）	検討主体	実施予定年度
生活・環境1	市道海津14107号線 市道海津13373号線	萱野52付近 萱野地内T字路	海津小学校、日新中学校の通学路上のT字路で、停止線はないが、10m程度西に「通学路につきスピード注意一時停止」看板がある。過去に学校から帰宅する自転車の子どもが飛び出し、北上する車と接触事故を起こした（地元自治会長より）経緯もあり、再発しないようドライバー及び子どもへの注意喚起措置が必要である。	①停止線や指導停止線の設置 ②注意喚起看板の設置（ドライバー及び子ども向け）	「重複」海津小学校と同様	市（建設都市計画課）	R7年度以降