

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海津小学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海津1	市道13448号線	馬目 渡橋北の大江川沿い道路	ロープや柵がないため、川や土手への転落の恐れがある。無料駐車場があり、他県ナンバーの車も多く、危険である。	大江川沿いの道路に柵などの設置を要望 「通学路」等の看板の設置を要望	【市（建設都市計画課）】 河川区域内への構造物設置は、河川管理・水防活動等に支障となるため難しい。道路幅員が狭く、構造物を設置することで有効幅員を更に狭めてしまう。 →通学路の変更または交通安全指導にて対応願います。 【市（生活・環境課）】 注意を促す看板の設置を検討する。	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	R8年度以降
海津2	市道14139号線	福岡 福岡信号北の交差点	朝と夕の通学時間帯の交通量が多く、児童が横断するのに時間がかかったり、危険を感じたりする状況がある。	歩行者用信号の設置を要望	【警察】 直近100m先に信号交差点がすでにあること。信号機を設置するまでの交通量がないことから設置は適当ではない。（人身2、物損12(歩行・自転車なし)） →交差点のコンパクト化等による交通事故抑止を検討すべき。 【市（建設都市計画課）】 信号機設置が困難な箇所のため、車道カラー舗装（赤）設置済	警察 市（建設都市計画課）	完了
海津3	市道13049号線	高須町（北加満知・東山の手） 東山の手バス停前～蓬呂亭前道路	朝、児童が東から西へ横断するが、横断歩道がない。交通量も多く危険である。 側溝蓋の段差が何か所もあり、児童がつかずいて怪我をしている。	横断歩道の設置を要望 平らになるように蓋や網の改善を要望	【警察】 既に付近に3か所の横断歩道があることから、同設置場所において横断すること。（交通事故なし） 【市（建設都市計画課）】 側溝の部分補修	警察 市（建設都市計画課）	完了
海津5	市道13469号線 市道13475号線	鹿野一色 オートウイングの交差点	児童横断注意の看板やミラーはあるが、見通しが悪い。東西から走ってくる車が確認しづらい。 （以前、夏休み中に車同士の追突事故あり）	車両の一時停止線の表示や横断歩道の設置を要望。	【警察】 区画線処理、カーブミラーの設置、注意看板などの対策が執られている。今後の横断者や事故状況の推移を観察したうえで必要性の検討をする。 （人身0、物損1(歩行・自転車なし)） 【市（建設都市計画課）】 交通管理者（警察）の対応に応じて付帯施設の整備を実施	警察 市（建設都市計画課）	未定

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海津小学校②】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海津9	(主) 岐阜南濃線	高須 セブンイレブン沿い南の橋のつなぎ目	橋のつなぎ目や橋の途中に段差がある。自転車通学の子がつまずいて転んでいる。	段差の改善を要望	舗装補修により段差の改善を実施した	大垣土木事務所	完了
海津10	(主) 津島海津線	札野 服部商店北の橋	札野の信号から西へ行ったところの橋に段差があり、自転車で転びそうになっている子がいる。	段差の改善を要望	舗装補修により段差の改善を実施した	大垣土木事務所	完了
海津11	市道13049号線	馬目370-1～高須町72 地先 馬目西方信号で交差する南北の道路（西濃運輸集配高須～安養坊付近まで）	歩道がほぼなく、車道の交通量が多い。	歩道の設置、児童の通る道にスクールゾーンの色付けを要望	外側線の移設による路肩幅の拡幅及び路肩カラー舗装（緑）を設置を検討する	市（建設都市計画課）	R9年度以降
海津12	市道12020号線 市道14076号線	海津町帆引新田1252 堤防下の合流点	南部の児童が利用する通学路であるが、西から東へ来る道路に停止の標識や白線も無く危険である。	車の停止線の設置を要望	【警察】 まずは、交差点のコンパクト化や交差点中央に交差点マークを表示、カラー舗装等の改良を実施したのち、必要性について検討してはどうか (交通安全なし) 【市（建設都市計画課）】 ・交通管理者（警察）の対応に応じて付帯施設の整備を実施	警察 市（建設都市計画課）	未定
海津13	(一) 津島海津線	海津町日原 東江郵便局東側	小中の通学路でありながら、横断歩道のない交差点。	横断歩道の設置を要望	【警察】 現在の具体的な利用者が不明であり、横断者の人数、車両の通行量などを再調査した上で検討する。 (交通安全なし) →必要性が見いだせれば約200m先の横断歩道を移設を検討してはどうか。 【市（建設都市計画課）】 交通管理者（警察）の対応に応じて付帯施設の整備を実施	警察 市（建設都市計画課）	未定

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海津小学校③】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海津 14	市道13674号線	松木 中島自動車前交差点	ドライバーが停止場所と想定する場所の手前に児童が渡る通学路の道があるため、車が止まらないときがある。	一旦停止の道路表示を要望	【警察】 近接して交差点がある現在の道路形状での一時停止の設置は困難である。道路形状の改良などを検討のうえ、交通安全指導を実施する (人身1、物損2(歩行・自転車なし)) 【市（建設都市計画課）】 交通管理者（警察）の対応に応じて付帯施設の整備を実施	警察 市（建設都市計画課）	未定
海津 16	市道13023号線	海津町高須町 城跡公園トイレ付近	自転車通学の児童が南北に横断することから、横断歩道があるとよい。	横断歩道の設置を要望。	【警察】 自転車通学者に対する横断歩道の設置の必要性は低い(昨年度既に回答済み) →路側帯の拡幅やカラー舗装の設置を検討してはどうか。(交通事故なし) 【市（建設都市計画課）】 ・路肩カラー舗装（緑）設置を検討	警察 市（建設都市計画課）	未定
海津 17	市道12008号線	海津町稲山 梶屋地蔵前バス停	スクールバス停留所の看板などを設置してほしい。駐車する車が多く、バスが入りにくい時がある。	看板などの設置を要望。	現地の状況を確認のうえ、設置が可能かどうか検討	市（学校教育課）	未定
海津 18	市道13022号線	海津町高須町 海津動物病院南の交差点	側溝への地面が傾斜しており、児童が転んだ際に落下してしまうので、柵などがあるとよい。	側溝への落下防止の対策を要望。	ポストコーンを設置した	市（建設都市計画課）	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【今尾小学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
今尾3	(主) 養老平田線	平田町三郷 かわしまや前の道路	交通量が多い道路だが、児童の数名が自宅が道路南側にあるため横断する。横断歩道がないため危険。	横断歩道を要望	【警察】 100m先の信号交差点を利用すべきである（人身0、物損1(歩行・自転車なし)） 【大垣土木事務所】 警察署より横断歩道の設置は出来ないと聞いているため、土木事務所で行える対策はない	警察 大垣土木事務所	—
今尾5	市道23291号線	平田町今尾 足立理容室前の家屋	児童の通学路すぐ脇に立っている無人の家屋の屋根瓦が今にも落ちてきそうである。危険の看板はあるものの、崩れてきたら児童が巻き込まれ危険。	家屋の撤去、または修繕を要望	引き続き、所有者へ適正管理を指導していく 現場の注意喚起を実施している	市（建設都市計画課）	随時実施中
今尾6	市道22005号線	平田町今尾 大和薬局前の家屋	児童の通学路すぐ脇に立っている家屋の屋根瓦が崩れて落ちてきそうである。登下校中に崩れてきたら、児童が巻き込まれて危険である。	家屋の修繕を要望	・引き続き、所有者へ適正管理を指導していく ・現場の注意喚起を実施している	市（建設都市計画課）	随時実施中
今尾7	(一) 養老平田線 市道23514号線	平田町今尾 消防署平田分署南側	昨年度、こども未来館が開館し、県道から市道へ右・左折し進入してくる車両が増加し危険である。	横断歩道の設置を要望	【警察】 JAにしみの平田支店前の横断歩道を移設する方向で検討する（交通事故なし） 【大垣土木事務所】 横断歩道設置位置が海津市道区域となり、土木事務所での対策は無し 【市（建設都市計画課）】 ・安全施設の構築を含めて協議・検討	警察 大垣土木事務所 市（建設都市計画課）	R8年度以降

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海西小学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海西1	(主) 岐阜南濃線	幡長1431番地 幡長地区 県道1号線 横断歩道	交通量が多く通過速度が速い	カラー舗装等注意喚起（対策検討委員会の回答：R7年度実施）	【警察】 既に対策済みである。（交通事故なし） 【大垣土木事務所】 対策実施した	警察 大垣土木事務所	完了
海西2	市道21003号線	蛇池 野市場付近	横断歩道のない道路を通行している。	啓発看板・横断歩道の設置	【警察】 道路幅員が狭く、現在、歩行者用のカラー舗装された路側帯が設置されている。また、利用者も少ないことから必要性が低い。（交通事故なし） 【市（建設都市計画課）】 路肩カラー舗装（緑）設置した →啓発看板にて更なる注意喚起をお願いしたい。 【市（生活・環境課）】 注意を促す看板の設置を検討する。	警察 市（建設都市計画課）（生活・環境課）	建設都市計画課：完了 生活環境課：R8年度以降
海西5	市道23386号線 市道23311号線 市道23641号線	平田町岡338番地付近 西側 南北に走る道路	自動車がスピードを出して通過している。道路がカーブしているため、視界が悪く、横断するのに危険である。	横断歩道を要望	【警察】 現状の交差点形状がクランクになっており横断歩道設置に適さない。今後、交差点形状の改良や歩道整備がなされるのであれば、合わせて検討する。（交通事故なし） 【市（建設都市計画課）】 段違いの交差点のため、見通しの確保が困難 →通学路を変更し、見通しの良い交差点での横断をお願いする。	警察 市（建設都市計画課）	—
海西6	市道23386号線 市道23730号線	平田町幡長401付近 日本特殊硝子 東の交差点	交差点の見通しが悪い。工場が新設され、朝のラッシュと重なり危険である。	カラー舗装処置 ドライバーへの注意喚起	車道カラー舗装（赤）を設置	市（建設都市計画課）	R9年度以降
海西7	市道23011号線 市道23384号線	野寺1301 川口さん東交差点	狭くて視界が悪い。電柱南面に通学路注意の看板があるが、南進側にはない。	電柱北側にも看板を設置	既に看板が設置されており、対策済みである。	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海西小学校②】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海西8	市道21002号線 市道23853号線	平田町野寺858付近 海西小学校北	車の通行量の多い東西の道路を横断する通学路があるが、交差点での見通しが悪い。	交差点のカラー舗装を要望 ドライバーへの注意喚起	車道カラー舗装（赤）を設置する	市（建設都市計画課）	R9年度以降
海西9	市道22002号線	須賀 須賀地区東通路 浄圓寺 方面へ向かうカーブ付近	狭い道路から出てくる車に十分気をつけて通過しなくてはならない。	通学路注意喚起 看板設置 外側線の歩行者幅員の確保	【市（建設都市計画課）】 →通学路注意喚起看板の設置をお願いしたい。（生活・環境課）	市（建設都市計画課）	R8年度以降
海西10	市道21003号線	幡長 寺倉医院東道路	北進車両がブロック塀に巻き込んで歩行帯を通行する。	ハンプ・段差・鋸等で歩車分離	ハンプ、段差、鋸等は走行音が大きくなるため、住宅街である当該現場には不向き 車道カラー舗装（赤）にて、車両に減速を促す表示を設置した	市（建設都市計画課）	完了
海西11	市道23384号線	野寺 たかぎフードセンター横 水路	水路防護柵がないため、落下の危険。	防護柵、水路改善等	防護柵の設置をした	市（建設都市計画課）	完了
海西12	市道23731号線	野寺 小学校東門前道路	防護柵がぐらついている。	舗装改修（対策検討委員会の回答：R7年度以降実施）	防護柵の更新をする	市（建設都市計画課）	R9年度以降
海西13	市道23731号線	野寺 小学校東門前道路	注意喚起横断歩道がない	横断歩道・カラー舗装	【警察】 そもそも横断先に道路や歩道がないため設置の必要がない。 →学校の敷地を利用した安全対策を検討してはどうか。（交通事故なし） 【市（建設都市計画課）】 東門前に交差点カラー舗装（赤）を設置。防護柵側に路肩カラー舗装（緑）を設置	警察 市（建設都市計画課）	R9年度以降
海西14	市道23858号線	野寺126 建物に隣接する側溝	側溝に蓋が無い場合、落ちてケガをする。	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置をした	市（建設都市計画課）	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【石津小学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
石津2	市道33692号線	南濃町安江 養老鉄道踏切 願海寺より一つ北の道の踏切	通学路でありながら、踏切の遮断機がない。	遮断機の設置を要望	市関係課と連携しながら設置を要望	市（学校教育課）	未定
石津3	市道32012号線 市道32021号線 市道33780号線	南濃町吉田 石津小の西 石津小の西 交差点	道路と線路を横断しなければならないが、交通量が多く、道路の横断が困難	遮断機と連動した信号機等の設置又は「児童横断注意」等の看板設置を要望	【警察】 現状は道路幅員や交差点が狭いため、信号機の設置を検討する以前に、歩道や道路整備を検討してはどうか（人身0、物損2（歩行・自転車なし）） 【市（建設都市計画課）】 区画線（減速表示）補修した 【市（生活・環境課）】 看板類の設置が通行の妨げとなる恐れがある	警察 市（建設都市計画課）（生活・環境課）	暫定措置完了
石津4	市道32021号線	南濃町松山 美濃松山駅東 美濃松山駅の東 交差点	車の往来が多い。道路を横断の際に、危険を伴う。	道路上に「徐行」などの注意を設置 又は「児童横断注意」等の看板設置を要望	【市（建設都市計画課）】 車道カラー舗装（赤）を設置する 【市（生活・環境課）】 看板類の設置が通行の妨げとなる恐れがあるため、設置困難。	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	R8年度

【城山小学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
城山1	市道32019号線	羽沢 第一羽谷橋南	交通量が多いが、ガードレールが切れており、歩行者にとって危険。	整備を要望	既設ガードパイプと橋の欄干の間にチェーンを設置した	市（建設都市計画課）	完了
城山2	市道33295号線	庭田808-1 空家	古い空き家で倒壊しそうである。	整備を要望	引き続き、所有者へ適正管理を指導していく 現場の注意喚起を実施している →空き家の前を通らない経路への通学路の変更も検討して下さい。	市（建設都市計画課）	随時実施中

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【城山小学校②】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
城山3	市道33442号線	駒野1081-3と4の間 空家	古い空き家で倒壊しそうである。	整備を要望	引き続き、所有者へ適正管理を指導していく 現場の注意喚起を実施している	市（建設都市計画課）	随時実施中

【下多度学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
下多度1	市道34308号線	南濃町津屋 下多度小学校前	学校正門前の横断歩道を注意喚起する道路舗装の文字「通学路 児童注意」や減速を促すマークの色（白色）が落ち、ドライバーが見落としやすい。	文字やマークの補修を要望	路肩カラー舗装（緑）施工時にm必要に応じて区画線を補修した	市（建設都市計画課）	完了

【日新中学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
日新1	市道13418号線	高須 中学校西の道路	通学時間帯に車両が進入するため危険である。 スピードを落とさずに走る車がある。 文化センター西出入口から西側に生徒が渡る時に危険である。	文化センター西出入口付近の路面に減速表示を要望 時間帯の車両通行禁止	文化センター西出入口前に交差点カラー舗装（赤）を設置する	市（建設都市計画課）	R9年度以降
日新2	県道（主）岐阜南濃線	馬目 とみなり医院前交差点	横断するために信号を利用するが、自転車や歩行者の待機場所が狭い。自転車の待機場所が少なく、道路まで出てしまう。	路面に減速の表示を要望 横断歩道を見やすくする 交通安全指導の徹底を図る	【警察】 減速表示は既に設置されている。警察としては、交通安全指導を実施してゆく。 →待機は、道路改良が必要である。 (人身0、物損2(歩行・自転車なし)) 【市（建設都市計画課）】 (補足) R6年度に不要になったカーブミラー撤去済	警察 大垣土木事務所 市（建設都市計画課）	—

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【日新中学校②】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
日新3	市道13051号線	馬目 渡橋の周辺	交通量が多く、橋の前後がカーブしているため見通しが悪い。 スピードを出して走る車が多い。 自転車と自動車の接触事故あり。	見通しをよくする あるいは自転車や徒歩用の橋を両側につくる。 交通安全指導の徹底を図る	地理的条件により見通しの改善・橋の増設は困難 →交通安全指導にて対応願う	市（建設都市計画課）	—
日新5	県道（主）津島南濃線	鹿野・草場 瀬古石油ガソリンスタンド付近	（西側）大通りから斜めに入る脇道を横切って横断するので、危険 （東側）大通りに出るために車に気を取られて、自転車が危険。横断歩道は無い。	横断歩道の設置を要望 交通安全指導の徹底を図る	【大垣土木事務所】 県道と市道との交差形状を直角に近くし、かつコンパクトにする区画線処理を行い、市道から県道に出る車両の速度の抑制を図る対策を実施した	警察 大垣土木事務所	完了
日新7	県道（一）津島海津線	萱野 カイコウズレストパーク前交差点	急カーブであり、交通量も多く、信号がない。	カラー舗装を要望 交通安全指導の徹底を図る 植栽が視距を妨げている可能性あり	対策実施した	大垣土木事務所	完了
日新9	県道（一）木曾三川公園線	石亀 県道石亀交差点	信号も横断歩道も利用するが、車両が減速せずに交差点に進入するため危険である。南北を渡る横断歩道に歩行者用信号が無いので、車が来ないと渡ってしまう。	歩行者用信号の設置 交通安全指導の徹底を図る	【警察】 現状は歩道が整備された大きな交差点であることから見通しは非常に良い。要望の歩行者灯器は指定された通学路には関係のない灯器であることから、交通安全教育の推進により推移を確認してゆく。（交通事故発生なし） 【大垣土木事務所】 信号設備は、交通管理者（警察）の対応になる	警察 大垣土木事務所	—
日新10	市道11008号線 市道12020号線	安田 海津橋東高架下	道路がカーブしているため見通しが悪く、堤防道路からの車両が進入するため危険である。夕方になると、街灯がないため、暗く危険である。	横断歩道があることを事前に知らせる看板や路面指示 交通安全指導の徹底を図る 街灯を設置する	【市（建設都市計画課）】 路面表示の場合、横断歩道までの距離が短く、更にボックス内への設置となるため視覚的な注意喚起効果が期待できない。 →注意喚起看板の設置をお願いしたい。（生活・環境課） 【市（生活・環境課）】 注意を促す看板の設置を設置した	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【日新中学校③】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
日新11	市道11008号線	宮地 堤防下道路	交通量が多く、スピードを出して走る車が多い。5差路や4差路も多く、優先される道路が分からず、危険である。また、自転車も並進しがちで、車にクラクションを鳴らされることも多い。	自転車用の緑のゾーンを設ける 交通安全指導の徹底を図る	道路幅員が狭いため、路肩カラー舗装（緑）を設置は困難 →交通安全指導にて対応願う。	市（建設都市計画課）	—
日新12	市道12020号線 市道14076号線	帆引新田 堤防下の5差路	5差路の優先が分からず、とても危険。また、東から西進してくる車両が見づらく、接触事故が発生する危険がある。	優先がわかる路面標示や減速して歩行者自転車の横断を知らせる路面標示 カーブミラーを設置	水路空間によって、見通しが一定以上確保できるため、カーブミラーの設置基準を満たさない。 →交通安全指導にて対応願う。	市（建設都市計画課）	—
日新13	県道（主）津島南濃線	鹿野 ミニストップ前歩道	歩道の舗装が痛み、排水溝がせりあがっていることで、自転車で通る際にハンドルを取られ、転倒事故も発生しているため、危険である。	歩道の舗装を要望	歩道舗装を実施した	大垣土木事務所	完了

【平田中学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
平田1	市道24056号線	平田中学校西の正門付近	中学生の通学路 東門付近開水路に防護柵等なし、過去に転落した生徒がいる	防護柵の設置	水路維持管理に支障を来すため、防護柵設置は困難 →交通安全指導にて対応願う。	市（建設都市計画課）	—
平田2	県道（一）成戸平田線	平田中南方の高田地区内交差点	平田中南方の高田地区内交差点に横断歩道が無い	横断歩道・啓発看板設置	【警察】 交通量は普通であること。利用者が自転車通学の学生であることから、横断歩道の必要性が低い。今後の情勢、通行量について確認していく。 （交通事故なし） 【大垣土木事務所】 横断歩道が設置された場合、注意喚起標識を設置する。	警察 大垣土木事務所	—
平田3	県道（主）岐阜南濃線	西島交差点付近の側道	西島交差点付近の側道に雑草が多く通りにくい	雑草の除去等	草刈りを実施した	大垣土木事務所	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【平田中学校②】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
平田4	市道23386号線	キノウ技研東交差点	横断歩道のない所を横断している (小学生も横断している)	横断歩道の設置	【警察】 現状の交差点形状がクランクになっており横断歩道設置に適さない。今後、交差点形状の改良や歩道整備がなされるのであれば、合わせて検討する。 (交通事故なし) 【市（建設都市計画課）】 段違いの交差点のため、見通しの確保が困難 →通学路を変更し、見通しの良い交差点での横断をお願いします。	警察 市（建設都市計画課）	—
平田5	市道21004号線 市道23600号線	お千代保さん東門手前交差点	お千代保さん東門手前交差点看板等あり見通し悪い	カラー舗装、啓発看板、カーブミラー設置	【市（建設都市計画課）】 通行車両に対しては、交差点クロスマークにより対策済 構造物で視界が遮られる範囲が限定的であるため、カーブミラーの設置基準を満たさない →交通安全指導にて対応願う。 【市（生活・環境課）】 看板類の設置が通行の妨げとなる恐れがある	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	—
平田6	市道23464号線 市道23104号線 市道24079号線	近藤建設 東交差点	横断歩道注意喚起看板 劣化視認不良	注意喚起看板の更新 カラー舗装	【市（建設都市計画課）】 車道カラー舗装（赤）を設置 【市（生活・環境課）】 R6年度に既設看板の配置換えを行ったため、経過観察し適切な維持に努める。	市（建設都市計画課）（生活・環境課）	R9年度以降
平田7	県道（一）成戸平田線	平田中学校西県道交差点	通行量が多く速度が速い	注意喚起看板の更新 カラー舗装	カラー舗装実施しました	大垣土木事務所	完了

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【城南中学校①】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
城南1	-	駒野 駒野駅前	狭い駅の敷地内を駅を利用する人とその送迎車、バスなどが行きかい、車と人と接触する危険度が高い。	歩行者と車両運転者への注意喚起を促す看板等の設置。また、スムーズに車が流れるよう、誘導のライン等を要望。	市関係課と連携しながら設置を要望	市（学校教育課）	未定
城南2	市道31011号線	駒野・奥条 城南中学校北の信号のある交差点（喫茶店：世里奈付近）から城南中学校校門まで。	小中学生の通学路になっているが、下校時に車両が通りがかったら、道幅がとても狭いため、人と車との接触の危険度が高い。	歩道端の着色（緑色）を要望。	路肩カラー舗装（緑）を設置します	市（建設都市計画課）	R9年度以降
城南3	市道32014号線	徳田 養老鉄道高架下の通学路	トンネルの下に深い凸凹ができていて、自転車通学者は転倒してけがをすおそれがある。	アスファルト面を平らにすることを要望。	補修工事を実施した	市（建設都市計画課）	完了

【海津明誠高等学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海津明誠1	市道13049号線	高須町、馬目町 馬目西方交差点から南側へ延びる道路	馬目西方交差点から大江橋を通過して安養坊あたりまでの道路に歩道の白線が両側にひいてあるが、両側ともにほぼ消えている。海津明誠高校の生徒が登下校で通り、車から見通しが悪いため大変危険である。	馬目西方交差点から大江橋を南にわたり切るあたりまでの白線を早急に引き直して欲しい。	区画線の補修を実施します	市（建設都市計画課）	R8年度以降
海津明誠2	市道13049号線	高須町、馬目町 大江橋の南北	大江橋の南北に赤いペイントをしているが、消えかかっている。海津明誠高校の生徒が登下校で東西方向へ道路を横断する場所であり、車から見通しが悪いため大変危険である。	横断歩道がなく、橋の向こう側が見にくいいため、赤いペイントを塗りなおして欲しい。	車道カラー舗装（赤）の補修を実施します	市（建設都市計画課）	R8年度以降

令和7年度 通学路の点検箇所一覧表

【対策検討メンバー】：岐阜国道事務所、大垣土木事務所、海津警察署、小学校長会、中学校長会、海津明誠高校
海津特別支援学校、海津市PTA連合会、海津市（建設都市計画課、生活・環境課、学校教育課、教育総務課）

令和8年2月1日時点

【海津特別支援学校】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
海津特別支援1	県道（一）養老平田線	平田町今尾3885-2付近 海津特別支援学校校舎北側道路（校門より西側）	県道213号線（養老平田線）に接している歩道。交通量が多い道路に接しているが、ガードレールが設置されていない区間があり、歩行者にとって危険である。	ガードレールの設置を要望 ※校門前については設置済み	校門東側同様にガードパイプを設置します	大垣土木事務所	R8年度以降

【建設都市計画課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
建設都市1	市道32020号線	太田81-2地先 太田稻荷神社 西横断歩道	構造物で横断する児童が車両から見えづらい。 路面に減速表示があるにも関わらず、南進車両が減速せず走行するため、横断歩道前で急ブレーキをかけることが多い。 「横断歩道」の指示標識が樹木に隠れて見えない。（標識が横断歩道直前の位置にある）	・構造物の撤去 ・南進車両を減速させる表示等の増設 ・樹木の枝払い、または標識の移設	構造物の撤去と樹木の伐採により見通しを確保した	市（建設都市計画課）	完了

【生活・環境課】

付番	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	対策検討	検討主体	実施予定年度
生活・環境1	市道33645号線	南濃町安江地内 ローソン南濃安江店東側の道路	小学生の通学路でありながら、灯りが少ないため暗く危険である。	防犯灯の設置を要望	防犯灯の設置を行った	市（生活・環境課）	完了