

「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

## 8.行政系施設\_消防庫





























「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津南分団消防庫(田鶴)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	石津南分団消防庫(田鶴)		
所在地	海津市南濃町田鶴387		
延床面積	41.60 m <sup>2</sup>		
建築年月日	平成7年1月1日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津南分団消防庫(田鶴)	平成7年1月	41.60	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好      B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)      D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

石津西分団消防庫(松山)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	石津西分団消防庫(松山)		
所在地	海津市南濃町松山207-1		
延床面積	49.39 m <sup>2</sup>		
建築年月日	不明		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
石津西分団消防庫(松山)	不明	49.39	C	C	未実施

【凡例】 A…概ね良好      B…部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C…部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)      D…早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3~7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針



















「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

東江分団消防庫(日原)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	東江分団消防庫(日原)		
所在地	海津市海津町日原353-10		
延床面積	20.90 m <sup>2</sup>		
建築年月日	昭和59年3月30日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
東江分団消防庫(日原)	昭和59年3月	20.90	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好 B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3~7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針



「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

東江分団消防庫(駒ヶ江)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	東江分団消防庫(駒ヶ江)		
所在地	海津市海津町駒ヶ江259		
延床面積	32.51 m <sup>2</sup>		
建築年月日	平成7年10月31日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
東江分団消防庫(駒ヶ江)	平成7年10月	32.51	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好    B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)    D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針


計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針













「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧吉里分団消防庫(福一色)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	旧吉里分団消防庫(福一色)		
所在地	海津市海津町福一色126		
延床面積	26.46 m <sup>2</sup>		
建築年月日	平成6年11月15日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧吉里分団消防庫(福一色)	平成6年11月	26.46	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好      B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)      D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針









「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧海西分団消防庫(勝賀)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	旧海西分団消防庫(勝賀)		
所在地	海津市平田町勝賀1449		
延床面積	26.40 m <sup>2</sup>		
建築年月日	昭和59年3月29日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧海西分団消防庫(勝賀)	昭和59年3月	26.40	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好      B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)      D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針





**「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画**

**旧城山分団消防庫(庭田)**

施設分類	行政系施設
------	-------

**1 施設の概要**

施設名	旧城山分団消防庫(庭田)		
所在地	海津市南濃町庭田629-2		
延床面積	26.67 m <sup>2</sup>		
建築年月日	昭和59年10月31日		
構造	階数	鉄骨造	1

**2 対象建物と主要部位**

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山分団消防庫(庭田)	昭和59年10月	26.67	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好    B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)    D・・・早急に対応する必要有

**3 維持保全に係る対応方針**

**(1) 基本的な方針**

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

**(2) その他特記事項**

**4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)**

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

**5 施設マネジメント基本方針**





「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

城山南分団消防庫(上野河戸)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	城山南分団消防庫(上野河戸)		
所在地	海津市南濃町上野河戸428-2		
延床面積	39.69 m <sup>2</sup>		
建築年月日	平成13年3月26日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (㎡)	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
城山南分団消防庫(上野河戸)	平成13年3月	39.69	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好    B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
 C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)    D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針





「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

旧城山分団消防庫(奥条)

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	旧城山分団消防庫(奥条)		
所在地	海津市南濃町奥条439-3		
延床面積	39.93 m <sup>2</sup>		
建築年月日	昭和57年12月1日		
構造	階数	鉄骨造	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
旧城山分団消防庫(奥条)	昭和57年12月	39.93	C	C	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好 B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針





「海津市公共施設等総合管理基本方針」及び「公共施設マネジメント」に基づく個別施設計画

西江分団消防庫

施設分類	行政系施設
------	-------

1 施設の概要

施設名	西江分団消防庫
所在地	海津市海津町安田74-1の一部
延床面積	98.69 m <sup>2</sup>
建築年月日	平成27年3月28日
構造	鉄骨造
階数	1

2 対象建物と主要部位

建物名称	建築年月	延床面積 (m <sup>2</sup> )	主要部位の状態		点検の 実施時期
			屋上・屋根	外壁	
西江分団消防庫	平成27年3月	98.69	B	B	未実施

【凡例】 A・・・概ね良好    B・・・部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)  
C・・・部分的に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)    D・・・早急に対応する必要有

3 維持保全に係る対応方針

(1) 基本的な方針

計画的で効率的な維持保全に努めるとともに、コストの縮減に努める。

(2) その他特記事項

4 対策の内容と実施時期、概算費用(令和3～7年度)

年度	修繕等の内容	概算費用 (百万円)
計		

5 施設マネジメント基本方針









