

仕様書

1. 仕様書番号 教総工第12号
2. 工事名 今尾小学校雨漏り修繕工事
3. 工事場所 海津市平田町今尾 地内
4. 工事期間 契約日 ～ 令和8年3月19日
5. 工事目的 躯体の構造上のジョイント及び防水シーリングの経年劣化により雨漏りが発生したため、修繕し原状回復するもの。
6. 工事内容 建築工事（雨漏り修繕） 一式
・教室棟北面 N=一式
・管理棟放送室 N=一式
7. 指示事項 学校活動に支障がないよう、安全管理・工程管理・品質管理を徹底し、且つ学校及び工事監督員との定例打合せ等で十分な協議を行い進めること。
また、別途発注工事が予定されるため、詳細については改めて指示する。