

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分	上水道				上水道				上水道				
水道の名称	海津上水道				海津上水道				海津上水道				
水源種別	地下水				地下水				地下水				
採水地点名称	南部浄水場 第1水源				南部浄水場 第2水源				北部浄水場 第1水源				
採水年月日	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	
水温（℃）	19.0	19.0	18.0	17.0	20.0	19.0	18.0	17.0	18.0	20.0	16.0	14.0	
遊離残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	単位	基準値	水質検査結果										
大腸菌	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分	上水道				上水道				上水道				
水道の名称	海津上水道				海津上水道				海津上水道				
水源種別	地下水				地下水				地下水				
採水地点名称	北部浄水場 第2水源				北部浄水場 第3水源				北部浄水場 第4水源				
採水年月日	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	2022/6/8	2022/9/1	2022/12/7	2023/3/2	
水温（℃）	19.0	20.0	16.0	14.0	19.0	20.0	16.0	14.0	19.0	20.0	16.0	14.0	
遊離残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	単位	基準値	水質検査結果										
大腸菌	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分			上水道				上水道			
水道の名称			平田上水道				平田上水道			
水源種別			地下水				地下水			
採水地点名称			第1水源地				第2水源地			
採水年月日			2022/5/11	2022/8/3	2022/11/10	2023/2/6	2022/5/11	2022/8/3	2022/11/10	2023/2/6
水温（℃）			16.0	33.0	16.0	15.0	15.0	20.0	15.0	15.0
遊離残留塩素（mg/L）			-	-	-	-	-	-	-	-
項目	単位	基準値	水質検査結果							
大腸菌	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	—	0	0	0	0	0	0	0	0

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分	上水道				上水道					上水道					
水道の名称	南濃上水道				南濃上水道					南濃上水道					
水源種別	地下水				表流水					地下水					
採水地点名称	田鶴水源地				太田水源地					北部水源地					
採水年月日	2022/5/11	2022/8/3	2022/11/10	2023/2/2	2022/5/11	2022/8/3	2022/11/10	2023/2/2	2023/2/2	2022/5/12	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/2		
水温（℃）	15.0	16.0	14.0	14.0	11.0	17.0	11.0	7.0	7.0	14.0	14.0	14.0	13.0		
遊離残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
項目	単位	基準値	水質検査結果												
大腸菌	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		
ジアルジア	個/10L	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-		

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分	上水道			
水道の名称	南濃上水道			
水源種別	地下水			
採水地点名称	徳田水源地 1号井			
採水年月日	2022/5/12	2022/8/1	2022/11/7	2023/2/2
水温（℃）	14.0	15.0	16.0	14.0
遊離残留塩素（mg/L）	-	-	-	-
項目	単位	基準値	水質検査結果	
大腸菌	-	-	陰性	陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	-	0	0

年間水質検査結果一覧（原水 クリプト等）

水道の区分	上水道												
水道の名称	南濃上水道												
水源種別	地下水												
採水地点名称	徳田水源地 2号井												
採水年月日	2022/4/13	2022/5/12	2022/6/1	2022/7/6	2022/8/1	2022/9/1	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/7	2023/1/11	2023/2/2	2023/3/2	
水温（℃）	12.0	12.0	12.0	13.0	16.0	18.0	18.0	17.0	15.0	15.0	14.0	14.0	
遊離残留塩素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
項目	単位	基準値	水質検査結果										
大腸菌	-	-	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性
嫌気性芽胞菌	CFU/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	
ジアルジア	個/10L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	