物 件 調 書

1 不動産の表示

物件番号	3	所在地	海津市平田町今尾	11 11	428番6	外1筆
地目	宅地			地積		2, 076. 03 m ²

2 法令に基づく制限の概要等

(1) 都市計画法・建築基準法に基づく制限

都市計画区域	線引きされていない区域				
(例・外)	(市街化区域及び市街化調整区域に区分されていない区域)				
都市計画制限	無し				
用途地域	指定無し				
建ペい率の制限	指定建ペい率 70%				
容積率の制限	指定容積率 200%				
条例等による制限	無し				
	接道方向	公・私道の別	幅員	接道の長さ	
接面道路幅員・状況	南 側	公道•私道	5.0 m	55.0 m	
	東 側	公道•私道	6.0 m	37.0 m	

(2) 私道の負担に関する事項

負担の有無	無し
負担の内容	-

(3) 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限等

法令名	無し
制限の内容	

3 飲料水の供給施設及び排水施設の整備状況


項目	直ちに利用可能な施設※	配管等の状況	
飲料水	有 → 水道 (公営) 無	前面道路配管 (有・無) 施設内配管 (有・無) 私設管の有無 (有・無)	
汚水	有 → 公共下水 · 浄化槽 無	前面道路配管 (有・無) 私設管の有無 (有・無) 浄化槽の必要 (有・無)	
雑排水	有 → 公共下水 · 浄化槽 無	前面道路配管 (有・無) 私設管の有無 (有・無)	
雨水	有 → 公共下水 ・ 側溝) 無	公共下水道への雨水の流入はできま せん	

^{※「}直ちに利用可能な施設」とは、現在、現に利用されている施設及び利用可能な状態にある施設をいう。 また、現在利用されている給水管が容量不足となった場合、配管取替え工事が必要となることがあります。

4 その他

- ・土壌汚染調査の結果、自然由来のヒ素 (0.023mg/L、基準値: 0.01mg/L) が検出されています。
- ・地中にコンクリート片が散見されます。
- ・地盤及び電波障害調査は行っていません。
- ・現況での売却を想定しています。
- ・契約後に、上記に記載されていない種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合 しないものがあることを発見した場合でも、海津市はその責任を負いません。

位置図(海津市平田町今尾字元郭内4428番6 外1筆)



現況写真

